Primeira Edição
26.09.2008
Revisão 02
18.11.2016
Revisão 03
24.11.2017
Revisão 04
18.10.2019
Revisão 05
21.10.2024

MANUAL DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

1. OBJETIVO

Este manual tem como objetivo atender o disposto na resolução STM n.º 42, de 27 de junho de 2008 que delega à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU/SP, a competência para a elaboração dos procedimentos de inspeção técnica veicular para o sistema metropolitano de transporte coletivo de passageiros sobre pneus e revoga a Resolução STM n.º 435 de 7 de dezembro de 1995, o Artigo 21, da Resolução STM n.º 80, de 8 de dezembro de 2006 e o § 4º, do Artigo 4º, da Resolução STM n.º 78, de 7 de novembro de 2005.

2. ABRANGÊNCIA

Este manual será utilizado como referência nas inspeções veiculares para todas as modalidades de transporte de passageiros sobre pneus nas regiões metropolitanas do estado de São Paulo:

- Aeroporto Executivo
- Aeroporto Suburbano
- Corredor ABD
- Fretamento com Veículo Próprio
- Fretamento Contínuo e Eventual
- Fretamento de Estudantes
- Regular Comum
- Regular Executivo
- Regular Seletivo
- Reserva Técnica Operacional – RTO
- Serviço Especial Conveniado – SEC

3. CLASSIFICAÇÃO DOS DEFEITOS

Os defeitos, de que trata este manual, estão classificados em escalas distintas, conforme seu grau de intensidade descritos na tabela abaixo:

CLASSIFICAÇÃO	DEFINIÇÃO
N1 **(Nível 1)**	São os defeitos que não interferem de modo significativo, na condução e operação do veículo não apresentando riscos de segurança aos usuários. Serão considerados, também, aqueles que dificultam a identificação do veículo em operação, linha ou serviço.
N2 **(Nível 2)**	São os defeitos que interferem na condução do veículo, sem expor seus ocupantes a riscos de segurança, ou interferem no conforto dos usuários.
N3 **(Nível 3)**	São os defeitos que comprometem a segurança dos usuários ou de terceiros; ou interferem na condução do veículo; ou interferem no bem-estar dos ocupantes, expondo-os a situações ambientais críticas. Também são considerados aqueles relacionados à documentação e identificação do veículo, conforme estabelece o CTB – Código de Trânsito Brasileiro.

4. LEGENDAS

Os defeitos, que trata este manual, estão divididos em grupos, posição e estado, conforme tabelas abaixo:

GRUPO	
A	Identificação e Documentos
B	Identificação Visual
C	Carroçaria
D	Sistema de Direção
E	Equipamentos Obrigatórios
F	Sistema de Freio
G	Acessibilidade
I	Iluminação
M	Meio Ambiente
P	Pneus e Rodas
S	Sinalização
T	Transmissão e Suspensão

POSIÇÃO	
1	Dianteiro direito
2	Dianteiro esquerdo
3	Traseiro direito
4	Traseiro esquerdo
5	Não definido

ESTADO	
0	Danificado
1	Faltando
2	Folga
3	Gasto
4	Inoperante
5	Lesivo
6	NCE - Não Conforme Especificação
7	Quebrado
8	Solto

5. CÓDIGO DO DEFEITO

O código do defeito é formado por seis caracteres distribuídos da seguinte forma:



Exemplo:

P21710 – Pneu dianteiro direito danificado

P – Letra que representa o grupo – Pneus e Rodas
217 – Três dígitos que representam o componente – Pneu
1 – Dígito que representa a posição do componente – Dianteiro Direito
0 – Dígito que representa o estado do componente – Danificado

Importante

As inspeções técnicas veiculares são realizadas por inspetores da EMTU/SP utilizando como referência o presente manual. Devido a diversidade de tipos de chassis, carroçarias e tecnologias veiculares existentes no mercado, quando na impossibilidade de identificar um defeito com as descrições contidas neste manual, o inspetor anotará um código similar, pertencente ao mesmo grupo de defeitos e essa informação será passada ao condutor ou responsável pelo veículo no ato da inspeção.

Listagem de Falhas - Revisão 05 - 21.10.2024

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
00251	3	Documentação	Certificado Cronotacógrafo	não definido	faltando	Ausência do certificado de aferição do cronotacógrafo emitido pelo Inmetro, com dados divergentes ou vencido. (deixar de apresentar)	não
00356	3	Documentação	CRLV	não definido	nce	Divergência de dados: cor, lotação, razão social, categoria, acessibilidade quando for o caso ou qualquer outra informação, incorreta, incompleta ou ilegível.	não
00456	3	Documentação	Identificação Chassi	não definido	nce	Numeração de chassi adulterada, ilegível ou incompatível com o CRLV.	não
00556	3	Documentação	Licenciamento	não definido	nce	Não licenciado de acordo com a tabela estadual.	não
00651	3	Documentação	Placa de Identificação Dianteira	não definido	faltando	Ausência da placa ou da tarjeta de município.	não
00656	3	Documentação	Placa de Identificação Dianteira	não definido	nce	Danificada, ilegível, divergência de município, categoria (particular/aluguel), tipo (Nacional ou Mercosul) ou tipo de material.	não
00751	3	Documentação	Placa de Identificação Traseira	não definido	faltando	Ausência da placa ou da tarjeta de município.	não
00756	3	Documentação	Placa de Identificação Traseira	não definido	nce	Danificada, ilegível, divergência de município, categoria (particular/aluguel), tipo (Nacional ou Mercosul) ou tipo de material.	não
00856	3	Documentação	Selo ou Certificado Inmetro GNV	não definido	nce	Selo e/ou certificado do GNV danificado, ilegível, vencido, ausente.	não
00956	3	Documentação	Transformadora no CRLV	não definido	nce	Ausência da transformadora no CRLV, quando aplicável.	não
01056	1	Identificação Visual	Adesivo Anti-fumo	não definido	nce	Desconformidade com a legislação ou padrão visual da EMTU vigentes. Sua falta também é considerada defeito.	não
01156	1	Identificação Visual	Adesivo Atendimento ao Cliente EMTU Traseiro Externo	não definido	nce	Desconformidade com o padrão visual vigente da EMTU. Sua falta também é considerada defeito.	não
01256	1	Identificação Visual	Adesivo de Legislação Interno	não definido	nce	Desconformidade com o padrão visual vigente da EMTU. Sua falta também é considerada defeito.	não
01356	1	Identificação Visual	Adesivo EMTU na Porta Desembarque	não definido	nce	Desconformidade com o padrão visual vigente da EMTU. Sua falta também é considerada defeito.	não
01456	1	Identificação Visual	Adesivo EMTU na Porta Embarque	não definido	nce	Desconformidade com o padrão visual vigente da EMTU. Sua falta também é considerada defeito.	não
01556	1	Identificação Visual	Adesivo Interno Frontal Nome Empresa Prefixo Telefone EMTU	não definido	nce	Desconformidade com o padrão visual vigente da EMTU. Sua falta também é considerada defeito.	não
01656	1	Identificação Visual	Descrição "Metropolitano" Frontal Externo	não definido	nce	Adesivo/pintura em desconformidade com o padrão visual vigente da EMTU. No sistema SEC considera-se somente o adesivo/pintura com a inscrição "LIGADO". A falta do adesivo/pintura também é considerado defeito.	não
01756	1	Identificação Visual	Descrição "Metropolitano" Lateral Externo	não definido	nce	Adesivo/pintura em desconformidade com o padrão visual vigente da EMTU. No sistema SEC é verificado também o adesivo/pintura com a inscrição LIGADO. A falta do adesivo/pintura também é considerado defeito.	não
01856	2	Identificação Visual	Disque-Denúncia Interno	não definido	nce	Adesivo/pintura em desconformidade com o padrão visual vigente da EMTU. Sua falta também é considerada defeito.	não
01956	2	Identificação Visual	Disque-Denúncia Traseiro Externo	não definido	nce	Adesivo/pintura em desconformidade com o padrão visual vigente da EMTU. Sua falta também é considerada defeito.	não
02056	1	Identificação Visual	Especificação Cromática de Carroçaria	não definido	nce	Cores e tons não conforme ao especificado no manual de identidade visual do sistema regular comum e seletivo ou não atende a legislação no caso do Fretamento Escolar.	não
02151	2	Identificação Visual	Identificação da Empresa Externa	não definido	faltando	Ausência total ou parcial do nome da empresa nas laterais e na traseira do veículo.	não
02156	1	Identificação Visual	Identificação da Empresa Externa	não definido	nce	Adesivo/pintura em desconformidade com o padrão visual da EMTU.	não
02251	3	Identificação Visual	Identificação da Empresa nas laterais externas	não definido	faltando	Ausência total ou parcial do nome da empresa em qualquer lateral do veiculo.	não
02350	2	Identificação Visual	Identificação da Saída de Emergência	não definido	danificado	Adesivo deteriorado, rasgado ou ilegível.	não
02351	2	Identificação Visual	Identificação da Saída de Emergência	não definido	faltando	Ausência ou posicionamento incorreto na saída de emergência de janela, porta ou teto.	não
02356	2	Identificação Visual	Identificação da Saída de Emergência	não definido	nce	Adesivo em desacordo com normas pertinentes ao tipo de serviço.	não
02456	1	Identificação Visual	Identificação do Governo do Estado	não definido	nce	Adesivo logotipo do Governo do Estado de São Paulo em desconformidade com o padrão visual da EMTU. Sua falta também é considerada defeito.	não
02556	1	Identificação Visual	Indicação de Desembarque	não definido	nce	Adesivo/pintura em desconformidade com o padrão visual da EMTU. Sua falta também é considerada defeito (seta / descrição).	não

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
02656	1	Identificação Visual	Indicação de Embarque	não definido	nce	Adesivo/pintura em desconformidade com o padrão visual da EMTU. Sua falta também é considerada defeito (seta / descrição).	não
02750	2	Identificação Visual	Instrução de Uso da Saída de Emergência	não definido	danificado	Adesivo deteriorado, rasgado ou ilegível. (janelas, portas ou teto).	não
02751	2	Identificação Visual	Instrução de Uso da Saída de Emergência	não definido	faltando	Ausência ou posicionamento incorreto na saída de emergência de janela, porta ou teto.	não
02756	2	Identificação Visual	Instrução de Uso da Saída de Emergência	não definido	nce	Adesivo em desacordo com normas pertinentes ao tipo de serviço.	não
02856	1	Identificação Visual	Letreiro de Itinerário Frontal Auxiliar	não definido	nce	Desconformidade com o padrão visual da EMTU, funcionalidade ou legibilidade, fixação deficiente ou ausência.	não
02956	1	Identificação Visual	Letreiro de Itinerário Lateral	não definido	nce	Desconformidade com o padrão visual da EMTU, funcionalidade ou legibilidade não conforme, fixação deficiente ou ausência.	não
03056	2	Identificação Visual	Letreiro de Itinerário Principal	não definido	nce	Desconformidade com o padrão visual da EMTU, funcionalidade ou legibilidade não conforme, fixação deficiente ou ausência.	não
03156	1	Identificação Visual	Letreiro de Itinerário Traseiro	não definido	nce	Desconformidade com o padrão visual da EMTU, funcionalidade ou legibilidade não conforme, fixação deficiente ou ausência.	não
03256	1	Identificação Visual	Logotipo EMTU Lateral Externo	não definido	nce	Adesivo/pintura em desconformidade com o padrão visual da EMTU. Sua falta também é considerada defeito.	não
03351	2	Identificação Visual	Prefixo Dianteiro/Traseiro Externo	não definido	faltando	Ausência total ou parcial.	não
03456	1	Identificação Visual	Prefixo Externo	não definido	nce	Adesivo/pintura em desconformidade com o padrão visual da EMTU.	não
03551	3	Identificação Visual	Prefixo Lateral Externo	não definido	faltando	Ausência total ou parcial.	não
03656	1	Identificação Visual	Propaganda Externa	não definido	nce	Anúncios em desconformidade com o padrão visual da EMTU.	não
03756	1	Identificação Visual	Propaganda Interna	não definido	nce	Anúncios em desconformidade com o padrão visual da EMTU.	não
03851	3	Identificação Visual	Razão Social da Empresa	não definido	faltando	Ausência da Razão Social completa, na traseira do veiculo.	não
03956	1	Identificação Visual	Telefone da Empresa Externo	não definido	nce	Adesivo/pintura em desconformidade com o padrão visual da EMTU. A falta também é considerada defeito.	não
04050	2	Carroçaria	Alça Móvel no Corrimão Superior	não definido	danificado	Alça rasgada, desfiada, não integridade do fecho.	não
04056	3	Carroçaria	Alça Móvel no Corrimão Superior	não definido	nce	Não atende às normas vigentes.	não
04150	2	Carroçaria	Anteparo/Coluna de isolamento em poço de escada	não definido	danificado	Danos no material de acabamento (pintura eletrostática ou encapsulamento) superiores a 5mm. Deformação, corrosão ou furos de 5 a 10mm .	não
04151	3	Carroçaria	Anteparo/Coluna de isolamento em poço de escada	não definido	faltando	Ausência total ou parcial, quando aplicável.	não
04155	3	Carroçaria	Anteparo/Coluna de isolamento em poço de escada	não definido	lesivo	Não Integridade do acabamento, elemento de fixação exposto, furo com diâmetro superior a 10mm ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
04156	2	Carroçaria	Anteparo/Coluna de isolamento em poço de escada	não definido	nce	Padrão cromático, dimensões, perfil, não conforme especificação para anteparo.	não
04158	2	Carroçaria	Anteparo/Coluna de isolamento em poço de escada	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
04250	2	Carroçaria	Anteparo/Coluna de isolamento junto ao posto cobrador	não definido	danificado	Danos no material de acabamento (pintura eletrostática ou encapsulamento) superiores a 5mm. Deformação, corrosão ou furos de 5 a 10mm .	não
04251	3	Carroçaria	Anteparo/Coluna de isolamento junto ao posto cobrador	não definido	faltando	Ausência total ou parcial, quando aplicável.	não
04255	3	Carroçaria	Anteparo/Coluna de isolamento junto ao posto cobrador	não definido	lesivo	Não Integridade do acabamento, elemento de fixação exposto, furo com diâmetro superior a 10mm ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
04256	2	Carroçaria	Anteparo/Coluna de isolamento junto ao posto cobrador	não definido	nce	Desconformidade do padrão cromático, das dimensões e posicionamento	não
04258	2	Carroçaria	Anteparo/Coluna de isolamento junto ao posto cobrador	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
04350	2	Carroçaria	Anteparo/Coluna de isolamento para o Capô	não definido	danificado	Danos no material de acabamento (pintura eletrostática ou encapsulamento) superiores a 5mm. Deformação, corrosão ou furos de 5 a 10mm .	não
04351	3	Carroçaria	Anteparo/Coluna de isolamento para o Capô	não definido	faltando	Ausência total ou parcial, quando aplicável.	não
04355	3	Carroçaria	Anteparo/Coluna de isolamento para o Capô	não definido	lesivo	Não Integridade do acabamento, elemento de fixação exposto, furo com diâmetro superior a 10mm ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
04356	2	Carroçaria	Anteparo/Coluna de isolamento para o Capô	não definido	nce	Desconformidade do padrão cromático, das dimensões e posicionamento	não

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
04358	2	Carroçaria	Anteparo/Coluna de isolamento para o Capô	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
04450	2	Carroçaria	Anteparo/Coluna de isolamento para o Condutor	não definido	danificado	Danos no material de acabamento (pintura eletrostática ou encapsulamento) superiores a 5mm. Deformação, corrosão ou furos de 5 a 10mm .	não
04451	3	Carroçaria	Anteparo/Coluna de isolamento para o Condutor	não definido	faltando	Ausência total ou parcial, quando aplicável.	não
04455	3	Carroçaria	Anteparo/Coluna de isolamento para o Condutor	não definido	lesivo	Não Integridade do acabamento, elemento de fixação exposto, furo com diâmetro superior a 10mm ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
04456	2	Carroçaria	Anteparo/Coluna de isolamento para o Condutor	não definido	nce	Desconformidade do padrão cromático, das dimensões e posicionamento	não
04458	2	Carroçaria	Anteparo/Coluna de isolamento para o Condutor	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
04550	2	Carroçaria	Apoio de Braço do Banco de Passageiro	não definido	danificado	Trincas, falta de material, rasgos, articulação deficiente, solto.	não
04551	3	Carroçaria	Apoio de Braço do Banco de Passageiro	não definido	faltando	Ausência ou fora de dimensões quando aplicável.	não
04555	3	Carroçaria	Apoio de Braço do Banco de Passageiro	não definido	lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário. Utilização de material não resiliente.	não
04650	2	Carroçaria	Apoio de Braço do Banco do Cobrador	não definido	danificado	Trincas, falta de material, rasgos, articulação deficiente, solto.	não
04651	2	Carroçaria	Apoio de Braço do Banco do Cobrador	não definido	faltando	Ausência ou fora de dimensões.	não
04655	3	Carroçaria	Apoio de Braço do Banco do Cobrador	não definido	lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão. Utilização de material não resiliente.	não
04750	2	Carroçaria	Ar Condicionado	não definido	danificado	Grade faltando, solta ou com danos, filtros saturados ou faltando.	não
04754	3	Carroçaria	Ar Condicionado	não definido	inoperante	Sistema de climatização inoperante ou ausente quando aplicável.	não
04756	2	Carroçaria	Ar Condicionado	não definido	nce	PMOC - Plano de Manutenção, Operação e Controle - em desacordo.	não
04856	3	Carroçaria	Área Pré-Catraca	não definido	nce	Área mínima não conforme norma/legislação, para o tipo de veículo/serviço.	não
04950	2	Carroçaria	Bagageiro Externo	não definido	danificado	Integridade interna, tampas amassadas, articulações deficientes, integridade dos puxadores. Para veículos M2 (van), considerar quando houver danos abaixo da bancada elevada.	não
04955	3	Carroçaria	Bagageiro Externo	não definido	lesivo	Qualquer irregularidade que comprometa a segurança do usuário. Sua falta, quando aplicável, é considerada defeito. Para veículos M2 (van), considerar quando houver anomalia de risco ao usuário abaixo da bancada elevada.	não
05050	3	Carroçaria	Bagageiro Interno	não definido	danificado	Trincado, quebrado ou solto.	não
05051	3	Carroçaria	Bagageiro Interno	não definido	faltando	Ausência, quando aplicável.	não
05055	3	Carroçaria	Bagageiro Interno	não definido	lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
05150	2	Carroçaria	Balaústre Vertical	não definido	danificado	Danos no material de acabamento (pintura eletrostática ou encapsulamento) superiores a 5mm. Deformação, corrosão ou furos de 5 a 10mm .	não
05151	3	Carroçaria	Balaústre Vertical	não definido	faltando	Ausência total ou parcial, quando aplicável.	não
05152	2	Carroçaria	Balaústre Vertical	não definido	folga	Folga em junção de componente de fixação .	não
05155	3	Carroçaria	Balaústre Vertical	não definido	lesivo	Não integridade do acabamento, elemento de fixação exposto, furo acima de 10mm ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão.	não
05156	2	Carroçaria	Balaústre Vertical	não definido	nce	Desconformidade do padrão cromático, dimensões ou posicionamento.	não
05158	2	Carroçaria	Balaústre Vertical	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
05250	2	Carroçaria	Banco de Passageiro	não definido	danificado	Deformação, corrosão, trinca na estrutura. Corte ou rasgo, no revestimento do assento/encosto com extensão superior a 30 mm.	não
05251	3	Carroçaria	Banco de Passageiro	não definido	faltando	Ausência, quando aplicável.	não
05254	2	Carroçaria	Banco de Passageiro	não definido	inoperante	Deficiência em sistema de reclinação ou travamento.	não
05255	3	Carroçaria	Banco de Passageiro	não definido	lesivo	Cantos vivos, acabamento, estrutura, componente de fixação quebrado ou exposto, outras anomalias que ofereçam risco ao usuário, incluindo piso solto junto aos pontos de ancoragem do banco.	não
05256	3	Carroçaria	Banco de Passageiro	não definido	nce	Desconformidade com as especificações técnicas aplicáveis ao veículo/serviço.	não

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
05258	2	Carroçaria	Banco de Passageiro	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
05350	2	Carroçaria	Banco do Cobrador	não definido	danificado	Estrutura, deformações, corrosões, trincas, quebras, no assento/encosto, cortes ou rasgos com extensão superior a 30 mm, independente do local, incluindo falta de acabamento.	não
05351	3	Carroçaria	Banco do Cobrador	não definido	faltando	Ausência, quando aplicável.	não
05355	3	Carroçaria	Banco do Cobrador	não definido	lesivo	Cantos vivos, acabamento, estrutura, componente de fixação quebrado ou exposto, outras anomalias que ofereçam risco ao usuário, incluindo piso solto junto aos pontos de ancoragem do banco.	não
05356	2	Carroçaria	Banco do Cobrador	não definido	nce	Desconformidade com as especificações técnicas aplicáveis ao veículo/serviço. Incluindo também a ausência do sistema de amortecimento.	não
05358	2	Carroçaria	Banco do Cobrador	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
05450	2	Carroçaria	Banco do Motorista	não definido	danificado	Estrutura, deformações, corrosões, trincas, quebras, no assento/encosto, cortes ou rasgos com extensão superior a 30 mm, independente do local, incluindo falta de acabamento.	não
05455	3	Carroçaria	Banco do Motorista	não definido	lesivo	Cantos vivos, acabamento, estrutura, componente de fixação quebrado ou exposto, outras anomalias que ofereçam risco ao usuário, incluindo piso solto junto aos pontos de ancoragem do banco.	não
05456	3	Carroçaria	Banco do Motorista	não definido	nce	Desconformidade com as especificações técnicas aplicáveis ao veículo/serviço. Incluindo também a ausência ou inoperância do sistema de amortecimento e/ou cinto de segurança.	não
05458	2	Carroçaria	Banco do Motorista	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
05550	1	Carroçaria	Botoeira de Campainha	não definido	danificado	Quebras, trincas ou fixações deficientes.	não
05551	2	Carroçaria	Botoeira de Campainha	não definido	faltando	Ausência de botoeira, considerando a quantidade e os locais de posicionamento para o tipo de veículo/serviço.	não
05554	2	Carroçaria	Botoeira de Campainha	não definido	inoperante	Inoperância do sinal ótico ou sonoro.	não
05556	1	Carroçaria	Botoeira de Campainha	não definido	nce	Não atende às normas vigentes.	não
05650	1	Carroçaria	Capô de Motor	não definido	danificado	Vazamento de ar quente, fumaça ou odores no contorno do capô ou alavanca de câmbio. Danos em pintura ou revestimento, tolerância 100 mm.	não
05750	2	Carroçaria	Catraca	não definido	danificado	Trinca, quebra, corrosão, deformação, independente da extensão ou local.	não
05751	3	Carroçaria	Catraca	não definido	faltando	Ausência, quando aplicável.	não
05755	3	Carroçaria	Catraca	não definido	lesivo	Cantos vivos, acabamento, estrutura, componente de fixação quebrado ou exposto, outras anomalias que ofereçam risco ao usuário, incluindo piso solto junto aos pontos de ancoragem da catraca.	não
05756	3	Carroçaria	Catraca	não definido	nce	Não atende as especificações técnicas para o veículo/serviço.	não
05758	2	Carroçaria	Catraca	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
05850	2	Carroçaria	Componente Estrutural de Carroçaria	não definido	danificado	Trinca, quebra, corrosão, deformação.	não
05950	1	Carroçaria	Cordão de Campainha	não definido	danificado	Desfiando, sem suporte de fixação do passador.	não
05951	2	Carroçaria	Cordão de Campainha	não definido	faltando	Ausência total ou parcial, quando aplicável.	não
05954	2	Carroçaria	Cordão de Campainha	não definido	inoperante	Inoperância do sinal ótico ou sonoro.	não
05956	1	Carroçaria	Cordão de Campainha	não definido	nce	Não atende às normas vigentes.	não
06056	3	Carroçaria	Corredor / Espaçamento Entre bancos	não definido	nce	Dimensões não atende as normas vigentes.	não
06150	2	Carroçaria	Corrimão de Desembarque	não definido	danificado	Danos no material de acabamento (pintura eletrostática ou encapsulamento) superiores a 5mm. Deformação, corrosão ou furos de 5 a 10mm .	não
06151	3	Carroçaria	Corrimão de Desembarque	não definido	faltando	Ausência total ou parcial.	não
06155	3	Carroçaria	Corrimão de Desembarque	não definido	lesivo	Cantos vivos, acabamento, estrutura, componente de fixação quebrado ou exposto, outras anomalias que ofereçam risco ao usuário.	não
06156	2	Carroçaria	Corrimão de Desembarque	não definido	nce	Desconformidade do padrão cromático, do perfil, dimensões insuficientes, empunhadura mínima de 40 mm	não
06158	2	Carroçaria	Corrimão de Desembarque	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
06250	2	Carroçaria	Corrimão de Embarque	não definido	danificado	Danos no material de acabamento (pintura eletrostática ou encapsulamento) superiores a 5mm. Deformação, corrosão ou furos de 5 a 10mm .	não

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
06251	3	Carroçaria	Corrimão de Embarque	não definido	faltando	Ausência total ou parcial.	não
06255	3	Carroçaria	Corrimão de Embarque	não definido	lesivo	Cantos vivos, acabamento, estrutura, componente de fixação quebrado ou exposto, outras anomalias que ofereçam risco ao usuário.	não
06256	2	Carroçaria	Corrimão de Embarque	não definido	nce	Desconformidade do padrão cromático, do perfil, dimensões insuficientes, empunhadura mínima de 40 mm	não
06258	2	Carroçaria	Corrimão de Embarque	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
06350	2	Carroçaria	Corrimão de Parede	não definido	danificado	Danos no material de acabamento (pintura eletrostática ou encapsulamento) superiores a 5mm. Deformação, corrosão ou furos de 5 a 10mm .	não
06351	3	Carroçaria	Corrimão de Parede	não definido	faltando	Ausência total ou parcial.	não
06355	3	Carroçaria	Corrimão de Parede	não definido	lesivo	Cantos vivos, acabamento, estrutura, componente de fixação quebrado ou exposto, outras anomalias que ofereçam risco ao usuário.	não
06356	2	Carroçaria	Corrimão de Parede	não definido	nce	Desconformidade do padrão cromático, do perfil, dimensões insuficientes, empunhadura mínima de 40 mm	não
06358	2	Carroçaria	Corrimão de Parede	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
06450	2	Carroçaria	Corrimão de Teto	não definido	danificado	Danos no material de acabamento (pintura eletrostática ou encapsulamento) superiores a 5mm. Deformação, corrosão ou furos de 5 a 10mm .	não
06451	3	Carroçaria	Corrimão de Teto	não definido	faltando	Ausência total ou parcial.	não
06455	3	Carroçaria	Corrimão de Teto	não definido	lesivo	Cantos vivos, acabamento, estrutura, componente de fixação quebrado ou exposto, outras anomalias que ofereçam risco ao usuário.	não
06456	2	Carroçaria	Corrimão de Teto	não definido	nce	Desconformidade do padrão cromático, das dimensões e posicionamento	não
06458	2	Carroçaria	Corrimão de Teto	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
06550	2	Carroçaria	Corrimão Junto ao Motorista	não definido	danificado	Danos no material de acabamento (pintura eletrostática ou encapsulamento) superiores a 5mm. Deformação, corrosão ou furos de 5 a 10mm .	não
06551	3	Carroçaria	Corrimão Junto ao Motorista	não definido	faltando	Ausência total ou parcial.	não
06555	3	Carroçaria	Corrimão Junto ao Motorista	não definido	lesivo	Cantos vivos, acabamento, estrutura, componente de fixação quebrado ou exposto, outras anomalias que ofereçam risco ao usuário.	não
06556	2	Carroçaria	Corrimão Junto ao Motorista	não definido	nce	Desconformidade do padrão cromático, das dimensões e posicionamento	não
06558	2	Carroçaria	Corrimão Junto ao Motorista	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
06650	2	Carroçaria	Degrau de Porta Dianteira	não definido	danificado	Corrosão ou quebra no piso ou espelho do degrau, revestimento solto acima de 100mm.	não
06655	3	Carroçaria	Degrau de Porta Dianteira	não definido	lesivo	Não integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furo ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
06656	2	Carroçaria	Degrau de Porta Dianteira	não definido	nce	Dimensões, características antiderrapantes da superfície do piso não conforme norma especifica/legislação vigente. Material de revestimento não adequado.	não
06750	2	Carroçaria	Degrau de Porta Intermediária	não definido	danificado	Corrosão ou quebra no piso ou espelho do degrau, revestimento solto acima de 100mm.	não
06755	3	Carroçaria	Degrau de Porta Intermediária	não definido	lesivo	Não integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
06756	2	Carroçaria	Degrau de Porta Intermediária	não definido	nce	Dimensões, características antiderrapantes da superfície do piso não conforme norma especifica/legislação vigente. Material de revestimento não adequado.	não
06850	2	Carroçaria	Degrau de Porta Traseira	não definido	danificado	Corrosão ou quebra no piso ou espelho do degrau, revestimento solto acima de 100mm.	não
06855	3	Carroçaria	Degrau de Porta Traseira	não definido	lesivo	Não integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furo ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
06856	2	Carroçaria	Degrau de Porta Traseira	não definido	nce	Dimensões, características antiderrapantes da superfície do piso não conforme norma especificado/legislação vigente. Material de revestimento não adequado.	não
06950	2	Carroçaria	Degrau Interno	não definido	danificado	Corrosão ou quebra no espelho ou piso do degrau, revestimento solto acima de 100mm.	não
06955	3	Carroçaria	Degrau Interno	não definido	lesivo	Não integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furo ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
06956	2	Carroçaria	Degrau Interno	não definido	nce	Dimensões, características antiderrapantes da superfície do piso não conforme norma especifica/legislação vigente. Material de revestimento não adequado.	não

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
07054	3	Carroçaria	Dispositivo Inibidor de Movimentação com Portas Abertas	não definido	inoperante	Inoperância ou funcionamento irregular. De acordo com normas vigentes.	não
07154	3	Carroçaria	Dispositivo Selecionador de Abertura de Portas	não definido	inoperante	Inoperância do dispositivo que somente permita a abertura das portas de um dos lados quando as do outro estiverem totalmente fechadas.	não
07255	3	Carroçaria	Equipamento de Mídia	não definido	lesivo	Monitor, caixa de som, com integridade do acabamento deficiente, elementos de fixação expostos, furo ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
07256	1	Carroçaria	Equipamento de Mídia	não definido	nce	Dimensões inadequadas, tipo de equipamento não automotivo.	não
07350	2	Carroçaria	Escapamento	não definido	danificado	Pontos de corrosão, furos, vazamento de gases em junções, trincas e demais deformações. Incluem-se abafadores, silencioso, catalisador e outros.	não
07356	2	Carroçaria	Escapamento	não definido	nce	Não atende à legislação vigente ou normas de fabricação, instalação e posicionamento do bocal.	não
07358	2	Carroçaria	Escapamento	não definido	solto	Componente de fixação solto ou ausente.	não
07450	2	Carroçaria	Escotilha de Teto	não definido	danificado	Qualquer dano em tampa, puxadores, presilhas, guarnições. Havendo indícios de infiltração, utilizar falha especifica.	não
07550	2	Carroçaria	Estribo	não definido	danificado	Corrosão ou danos, revestimento solto acima de 100mm.	não
07551	3	Carroçaria	Estribo	não definido	faltando	Ausência do equipamento, quando aplicável.	não
07555	3	Carroçaria	Estribo	não definido	lesivo	Deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
07556	3	Carroçaria	Estribo	não definido	nce	Dimensões, características antiderrapantes da superfície do piso não conforme norma especifica/legislação vigente.	não
07650	1	Carroçaria	Estrutura e/ou Guarnição de Janela	não definido	danificado	Trinca, deformação, quebra ou falta de material na estrutura e/ou guarnição, superior a 50 mm. Havendo infiltração, utilizar falha especifica.	não
07655	3	Carroçaria	Estrutura e/ou Guarnição de Janela	não definido	lesivo	Integridade do acabamento, elemento de fixação exposto, furo ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário. Havendo possibilidade de infiltração, utilizar falha especifica.	não
07750	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Dianteira	não definido	danificado	Trinca, deformação ou quebra sem tolerância, para desgaste tolerância de 100mm.	não
07751	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Dianteira	não definido	faltando	Ausência total ou parcial.	não
07755	3	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Dianteira	não definido	lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
07756	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Dianteira	não definido	nce	Desconformidade em tipo, cor, forma de instalação ou material utilizado.	não
07758	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Dianteira	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
07850	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Intermediária	não definido	danificado	Trinca, deformação ou quebra sem tolerância, para desgaste tolerância de 100mm.	não
07851	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Intermediária	não definido	faltando	Ausência total ou parcial.	não
07855	3	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Intermediária	não definido	lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
07856	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Intermediária	não definido	nce	Desconformidade em tipo, cor, forma de instalação ou material utilizado.	não
07858	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Intermediária	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
07950	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Traseira	não definido	danificado	Trinca, deformação ou quebra sem tolerância, para desgaste tolerância de 100mm.	não
07951	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Traseira	não definido	faltando	Ausência total ou parcial.	não
07955	3	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Traseira	não definido	lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
07956	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Traseira	não definido	nce	Desconformidade em tipo, cor, forma de instalação ou material utilizado.	não
07958	2	Carroçaria	Friso de Degrau de Porta Traseira	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
08050	2	Carroçaria	Friso de Degrau Interno	não definido	danificado	Trinca, deformação ou quebra sem tolerância, para desgaste tolerância de 100mm.	não
08051	2	Carroçaria	Friso de Degrau Interno	não definido	faltando	Ausência total ou parcial.	não
08055	3	Carroçaria	Friso de Degrau Interno	não definido	lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
08056	2	Carroçaria	Friso de Degrau Interno	não definido	nce	Desconformidade em tipo, cor, forma de instalação ou material utilizado.	não
08058	2	Carroçaria	Friso de Degrau Interno	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
08150	1	Carroçaria	Friso Externo	não definido	danificado	Trinca, deformação ou desgaste de material.	não
08151	1	Carroçaria	Friso Externo	não definido	faltando	Ausência total, parcial ou falta de componente de acabamento.	não

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
08155	3	Carroçaria	Friso Externo	não definido	lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
08156	1	Carroçaria	Friso Externo	não definido	nce	Desconformidade em tipo, forma de instalação ou material utilizado.	não
08158	1	Carroçaria	Friso Externo	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
08250	1	Carroçaria	Friso Interno	não definido	danificado	Trinca, deformação ou desgaste de material.	não
08251	1	Carroçaria	Friso Interno	não definido	faltando	Ausência total, parcial ou falta de componente de acabamento.	não
08255	3	Carroçaria	Friso Interno	não definido	lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação exposto, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
08256	1	Carroçaria	Friso Interno	não definido	nce	Desconformidade de cor e/ou dimensões.	não
08258	1	Carroçaria	Friso Interno	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
08350	2	Carroçaria	Guarnição de Para-Brisa Direito	não definido	danificado	Ausência de material superior a 50 mm. Havendo indícios de infiltração, utilizar falha especifica.	não
08450	2	Carroçaria	Guarnição de Para-Brisa Esquerdo	não definido	danificado	Ausência de material superior a 50 mm. Havendo indícios de infiltração, utilizar falha especifica.	não
08550	2	Carroçaria	Guarnição do Vidro Traseiro	não definido	danificado	Ausência de material superior a 50 mm. Havendo indícios de infiltração, utilizar falha especifica.	não
08656	3	Carroçaria	Infestação de Inseto(s)	não definido	nce	Presença de inseto(s) no interior do veiculo, devendo apresentar certificado de dedetização para liberação.	não
08750	1	Carroçaria	Janela Lateral	não definido	danificado	Trinca, deformação, quebra ou falta de material na estrutura e/ou guarnição, superior a 50 mm, ausência ou inoperância do limitador de abertura. Se houver infiltração, utilizar defeito especifico.	não
08755	3	Carroçaria	Janela Lateral	não definido	lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
08850	1	Carroçaria	Lataria Externa	não definido	danificado	Fibra/chapa com corrosão, amassados, pintura danificada, quebrada, trincada com dimensões superiores a 100 mm.	não
08855	3	Carroçaria	Lataria Externa	não definido	lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
08856	1	Carroçaria	Lataria Externa	não definido	nce	Condições mínimas de limpeza.	não
08956	3	Carroçaria	Leiaute Interno	não definido	nce	Desconformidade com as normas vigentes aplicáveis ao tipo de veículo/serviço. Para corredor, coluna/anteparo e espaçamento entre bancos, utilizar defeito especifico.	não
09010	2	Carroçaria	Limpador de Para-Brisa	dianteiro direito	danificado	Danos em haste, palheta, lavador e temporizador.	não
09014	2	Carroçaria	Limpador de Para-Brisa	dianteiro direito	inoperante	Inoperância.	não
09016	2	Carroçaria	Limpador de Para-Brisa	dianteiro direito	nce	Dimensões e área de varredura da palheta não compatíveis com o tipo de veículo.	não
09020	2	Carroçaria	Limpador de Para-Brisa	dianteiro esquerdo	danificado	Danos em haste, palheta, lavador e temporizador.	não
09024	3	Carroçaria	Limpador de Para-Brisa	dianteiro esquerdo	inoperante	Inoperância ou que não percorra a área crítica de visão do condutor.	não
09026	3	Carroçaria	Limpador de Para-Brisa	dianteiro esquerdo	nce	Dimensões e área de varredura da palheta não compatíveis com o tipo de veículo. Área mínima de varredura 500 x 400mm acima do volante.	não
09156	2	Carroçaria	Limpeza de Chassi	não definido	nce	Condições mínimas de limpeza necessária para a inspeção.	não
09250	3	Carroçaria	Para-Brisa Direito	não definido	danificado	Trincas ou fraturas nas bordas. Dano ou trinca superior a 20 cm ou fratura de configuração circular superior a 4 cm.	não
09256	3	Carroçaria	Para-Brisa Direito	não definido	nce	Admite-se banda degrade ou película de proteção solar, desde que não interfira na área de visão do condutor, conforme normas vigentes.	não
09350	3	Carroçaria	Para-Brisa Esquerdo	não definido	danificado	Trincas ou fraturas na área critica de visão do condutor ou nas bordas. Dano ou trinca superior a 20 cm ou fratura de configuração circular superior a 4 cm.	não
09356	3	Carroçaria	Para-Brisa Esquerdo	não definido	nce	Admite-se banda degrade ou película de proteção solar, desde que não interfira na área crítica de visão do condutor, conforme normas vigentes.	não
09450	3	Carroçaria	Para-Brisa Superior	não definido	danificado	Trincas superiores a 20 cm ou fratura de configuração circular superior a 4 centímetros.	não
09550	2	Carroçaria	Para-Choque Dianteiro	não definido	danificado	Deformações na peça ou na pintura superior a 300 mm. Para ponteiras, ausência ou danos, sem tolerância.	não
09556	3	Carroçaria	Para-Choque Dianteiro	não definido	nce	Dimensões ou material divergente das normas vigentes.	não
09558	1	Carroçaria	Para-Choque Dianteiro	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
09650	1	Carroçaria	Para-Choque Traseiro	não definido	danificado	Deformações na peça ou na pintura superior a 300 mm. Para ponteiras, ausência ou danos, sem tolerância.	não

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
09656	3	Carroçaria	Para-Choque Traseiro	não definido	nce	Dimensões, tipo ou material divergente das especificações.	não
09658	1	Carroçaria	Para-Choque Traseiro	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
09750	2	Carroçaria	Pega Mão de Banco	não definido	danificado	Falta de material resiliente ou encapsulamento, deformação, corrosões, adaptações, trincas e furos.	não
09751	3	Carroçaria	Pega Mão de Banco	não definido	faltando	Ausência total ou parcial.	não
09755	3	Carroçaria	Pega Mão de Banco	não definido	lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
09756	2	Carroçaria	Pega Mão de Banco	não definido	nce	Fora do padrão cromático, dimensões insuficientes, perfil diferente do padrão.	não
09758	2	Carroçaria	Pega Mão de Banco	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
09850	2	Carroçaria	Pega Mão de Porta Dianteira	não definido	danificado	Falta de material resiliente ou encapsulamento, deformação, corrosões, adaptações, trincas e furos.	não
09851	3	Carroçaria	Pega Mão de Porta Dianteira	não definido	faltando	Ausência total ou parcial.	não
09855	3	Carroçaria	Pega Mão de Porta Dianteira	não definido	lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
09856	2	Carroçaria	Pega Mão de Porta Dianteira	não definido	nce	Fora do padrão cromático, dimensões insuficientes, perfil diferente do padrão.	não
09858	2	Carroçaria	Pega Mão de Porta Dianteira	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
09950	2	Carroçaria	Pega Mão de Porta Intermediária	não definido	danificado	Falta de material resiliente ou encapsulamento, deformação, corrosões, adaptações, trincas e furos.	não
09951	3	Carroçaria	Pega Mão de Porta Intermediária	não definido	faltando	Ausência total ou parcial.	não
09955	3	Carroçaria	Pega Mão de Porta Intermediária	não definido	lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
09956	2	Carroçaria	Pega Mão de Porta Intermediária	não definido	nce	Fora do padrão cromático, dimensões insuficientes, perfil diferente do padrão.	não
09958	2	Carroçaria	Pega Mão de Porta Intermediária	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
10050	2	Carroçaria	Pega Mão de Porta Traseira	não definido	danificado	Falta de material resiliente ou encapsulamento, deformação, corrosões, adaptações, trincas e furos.	não
10051	3	Carroçaria	Pega Mão de Porta Traseira	não definido	faltando	Ausência total ou parcial.	não
10055	3	Carroçaria	Pega Mão de Porta Traseira	não definido	lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
10056	2	Carroçaria	Pega Mão de Porta Traseira	não definido	nce	Fora do padrão cromático, dimensões insuficientes, perfil diferente do padrão.	não
10058	2	Carroçaria	Pega Mão de Porta Traseira	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
10156	3	Carroçaria	Película em Área Envidraçada	não definido	nce	Película utilizada em desacordo a legislação Contran.	não
10250	2	Carroçaria	Piso fora do Corredor	não definido	danificado	Falta ou desgaste de material superior a 100 mm na área dos pedais ou superior a 300mm em outras áreas. Não será permitido consertos com material diferente do original, exceto na área dos pedais. Furos com diâmetro inferior a 10mm.	não
10255	3	Carroçaria	Piso fora do Corredor	não definido	lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos com diâmetro acima de 10 mm ou outra deficiência que possa resultar em lesão.	não
10256	3	Carroçaria	Piso fora do Corredor	não definido	nce	Não atende às normas vigentes.	não
10258	2	Carroçaria	Piso fora do Corredor	não definido	solto	Elemento de fixação solto, ausente ou não adequado.	não
10350	2	Carroçaria	Piso do Corredor	não definido	danificado	Falta ou desgaste de material superior a 300 mm. Consertos com material diferente do original. Divergência nas cores do piso ou de seus frisos. Quantidade de frisos acima do permitido. Furos com diâmetro inferior a 10mm	não
10355	3	Carroçaria	Piso do Corredor	não definido	lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos acima de 10 mm ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
10356	3	Carroçaria	Piso do Corredor	não definido	nce	Não atende às normas vigentes.	não
10358	2	Carroçaria	Piso do Corredor	não definido	solto	Elemento de fixação solto, ausente ou não adequado.	não
10455	3	Carroçaria	Plataforma de Caixa de Rodas	não definido	lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
10456	3	Carroçaria	Plataforma de Caixa de Rodas	não definido	nce	Não atende às normas vigentes.	não
10458	2	Carroçaria	Plataforma de Caixa de Rodas	não definido	solto	Ausência de elementos de fixação que possa acarretar deslocamento da plataforma.	não

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
10556	3	Carroçaria	Porta Automatizada em Van (M2)	não definido	nce	Equipamento não atende as especificações técnicas para o sistema	não
10650	1	Carroçaria	Porta de Sanitário	não definido	danificado	Material quebrado, faltando ou outro material substituindo-os, bem como o mecanismo de acionamento.	não
10654	1	Carroçaria	Porta de Sanitário	não definido	inoperante	Inoperância na abertura, fechamento ou trava.	não
10658	1	Carroçaria	Porta de Sanitário	não definido	solto	Elementos de fixação soltos ou ausentes.	não
10750	2	Carroçaria	Porta Dianteira	não definido	danificado	Danos no mecanismo de acionamento, terminais, guias, guarnições, escovas ou componentes de acabamento. Se aplica em ambos os lados do veículo.	não
10752	2	Carroçaria	Porta Dianteira	não definido	folga	Folga em qualquer componente. Se aplica em ambos os lados do veículo. Tolerância de 5mm no vão de fechamento entre as folhas de porta.	não
10754	3	Carroçaria	Porta Dianteira	não definido	inoperante	Completa inoperância na abertura e fechamento. Se aplica em ambos os lados do veículo.	não
10756	2	Carroçaria	Porta Dianteira	não definido	nce	Ineficiência na abertura ou fechamento, adaptações, vidros quebrados, faltando ou outro material substituindo-os. Se aplica em ambos os lados do veículo.	não
10850	2	Carroçaria	Porta Intermediária	não definido	danificado	Mecanismo de acionamento, terminais, guias, guarnições, escovas ou componentes de acabamento estão danificados. Se aplica em ambos os lados do veículo. Para M2 (van) aplica-se a porta lateral corrediça.	não
10852	2	Carroçaria	Porta Intermediária	não definido	folga	Folga em qualquer componente. Se aplica em ambos os lados do veículo. Tolerância de 5mm no vão de fechamento entre as folhas de porta. Para M2 (van) aplica-se a porta lateral corrediça.	não
10854	3	Carroçaria	Porta Intermediária	não definido	inoperante	Completa inoperância na abertura e fechamento. Se aplica em ambos os lados do veículo. Para M2 (van) aplica-se a porta lateral corrediça, inoperância da porta e/ou em sua trava de fim de curso ou utilização de automatização em desacordo.	não
10856	2	Carroçaria	Porta Intermediária	não definido	nce	Adaptações, incompatibilidade com especificado, vidros quebrados, faltando ou outro material substituindo-os. Se aplica em ambos os lados do veículo. Para M2 (van) aplica-se a porta lateral corrediça.	não
10950	2	Carroçaria	Porta Traseira	não definido	danificado	Mecanismo de acionamento, terminais, guias, guarnições, escovas ou componentes de acabamento danificados. Se aplica em ambos os lados do veículo. Para M2 (van) aplica-se nas folhas de porta atrás do veículo.	não
10952	2	Carroçaria	Porta Traseira	não definido	folga	Folga em qualquer componente. Se aplica em ambos os lados do veículo. Tolerância de 5mm no vão de fechamento entre as folhas de porta. Para M2 (van) aplica-se nas folhas de porta atrás do veículo.	não
10954	3	Carroçaria	Porta Traseira	não definido	inoperante	Completa inoperância na abertura e fechamento. Se aplica em ambos os lados do veículo. Para M2 (van) aplica-se nas folhas de porta atrás do veículo.	não
10956	2	Carroçaria	Porta Traseira	não definido	nce	Adaptações, incompatibilidade com especificado, vidros quebrados, faltando ou outro material substituindo-os. Se aplica em ambos os lados do veículo. Para M2 (van) aplica-se nas folhas de porta atrás do veículo.	não
11050	1	Carroçaria	Puxador de Janela	não definido	danificado	Quebras, fecho ou trava com fixações e/ou funcionamento deficiente.	não
11051	1	Carroçaria	Puxador de Janela	não definido	faltando	Ausência.	não
11055	3	Carroçaria	Puxador de Janela	não definido	lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
11056	1	Carroçaria	Puxador de Janela	não definido	nce	Tipo, cor ou material utilizado divergentes do especificado pelo fabricante ou legislações vigentes.	não
11150	1	Carroçaria	Quebra-Sol	não definido	danificado	Rasgos, hastes soltas ou tortas, danos ou substituição de material	não
11151	3	Carroçaria	Quebra-Sol	não definido	faltando	Ausência total ou parcial.	não
11250	2	Carroçaria	Revestimento Interno	não definido	danificado	Quebra, mofo, rasgo, ponto solto, pintura danificada ou amassados, com extensão superior a 100 mm no revestimento do teto, laterais, painel, máscara dianteira, traseira ou qualquer outro componente de revestimento.	não
11251	2	Carroçaria	Revestimento Interno	não definido	faltando	Ausência de material, total ou parcial.	não
11255	3	Carroçaria	Revestimento Interno	não definido	lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
11256	2	Carroçaria	Revestimento Interno	não definido	nce	Tipo, cor, dimensões ou material não atende as normas vigentes.	não
11350	3	Carroçaria	Revestimento Interno com Infiltração	não definido	danificado	Constatação de infiltração de água ou gases de exaustão do motor em qualquer parte interna do veículo. (para capô utilizar falha especifica).	não
11450	2	Carroçaria	Revestimento Interno com Vestígios de Infiltração	não definido	danificado	Vestígios de infiltração de água ou gases de exaustão do motor em qualquer parte interna do veículo. (para capô utilizar falha especifica).	não

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
11550	1	Carroçaria	Sanitário	não definido	danificado	Qualquer componente quebrado, solto ou amassado.	não
11555	3	Carroçaria	Sanitário	não definido	lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
11650	1	Carroçaria	Separador de Janela	não definido	danificado	Quebras, trincas, deformações ou fixação inadequadas.	não
11651	1	Carroçaria	Separador de Janela	não definido	faltando	Ausência.	não
11656	1	Carroçaria	Separador de Janela	não definido	nce	Tipo, cor, dimensões ou material utilizado divergentes do especificado pelo fabricante ou legislações vigentes.	não
11658	1	Carroçaria	Separador de Janela	não definido	solto	Fixação do separador.	não
11750	2	Carroçaria	Símbolo QR-Code	não definido	danificado	Ilegível ou danificado	não
11751	2	Carroçaria	Símbolo QR-Code	não definido	faltando	Ausência total do símbolo	não
11850	2	Carroçaria	Sistema de Ventilação	não definido	danificado	Danos no mecanismo de ventilação forçada, alçapão ou cúpula .	não
11854	2	Carroçaria	Sistema de Ventilação	não definido	inoperante	Inoperância do sistema de ventilação forçada.	não
12050	1	Carroçaria	Tampa de Inspeção Interna	não definido	danificado	Deformação, ausência de vedação e revestimento.	não
12058	1	Carroçaria	Tampa de Inspeção Interna	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
12150	2	Carroçaria	Tanque de Combustível / Arla	não definido	danificado	Deformações, independente do local e extensão. Para vazamento utilizar falha especifica.	não
12156	3	Carroçaria	Tanque de Combustível / Arla	não definido	nce	Adaptações no tanque ou no suporte divergentes do especificado.	não
12158	2	Carroçaria	Tanque de Combustível / Arla	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
12256	3	Carroçaria	Vidro de Acabamento	não definido	nce	Uso de película não regulamentada, ausência ou quebra do vidro, utilização de outro material substituindo o original.	não
12354	1	Carroçaria	Vidro de Janela	não definido	inoperante	Inoperância ou dificuldade para abrir ou fechar.	não
12356	3	Carroçaria	Vidro de Janela	não definido	nce	Uso de película não regulamentada, ausência, dimensões não conformes. Utilização de material substituindo o vidro, que não atenda às normas vigentes.	não
12357	3	Carroçaria	Vidro de Janela	não definido	quebrado	Trinca, quebra.	não
12450	3	Carroçaria	Vidro Traseiro	não definido	danificado	Uma ou mais trincas que somadas atinjam um terço da diagonal do vidro. Havendo separação de material, tolerância 300mm.	não
12451	3	Carroçaria	Vidro Traseiro	não definido	faltando	Ausência, quando aplicável.	não
12456	3	Carroçaria	Vidro Traseiro	não definido	nce	Uso de película ou propaganda não regulamentada, utilização de outro material substituindo o original que não atenda as normas vigentes.	não
12550	2	Direção	Amortecedor de Direção	não definido	danificado	Danos no guarda- pó (capa), deformação, vazamento ou bucha danificada.	não
12551	3	Direção	Amortecedor de Direção	não definido	faltando	Ausência.	sim
12556	3	Direção	Amortecedor de Direção	não definido	nce	Adaptações, incompatibilidade no amortecedor ou suporte.	sim
12558	2	Direção	Amortecedor de Direção	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
12650	3	Direção	Barra de Direção Auxiliar (da cruzeta)	não definido	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, oxidação.	sim
12656	3	Direção	Barra de Direção Auxiliar (da cruzeta)	não definido	nce	Não conformidade com a especificação ou de fabricação por empresa sem certificação Inmetro.	sim
12750	3	Direção	Barra de Direção de Ligação	não definido	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, oxidação.	sim
12756	3	Direção	Barra de Direção de Ligação	não definido	nce	Não conformidade com a especificação ou de fabricação por empresa sem certificação Inmetro.	sim
12850	3	Direção	Barra de Direção Intermediaria	não definido	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, oxidação.	sim
12856	3	Direção	Barra de Direção Intermediaria	não definido	nce	Não conformidade com a especificação ou de fabricação por empresa sem certificação Inmetro.	sim
12950	3	Direção	Barra de Direção Primária	não definido	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, oxidação.	sim
12956	3	Direção	Barra de Direção Primária	não definido	nce	Não conformidade com a especificação ou de fabricação por empresa sem certificação Inmetro.	sim
13010	3	Direção	Braço de Direção da Manga de Eixo	dianteiro direito	danificado	Problemas estruturais. Também se aplica a eixos adicionais.	sim
13018	3	Direção	Braço de Direção da Manga de Eixo	dianteiro direito	solto	Elemento de fixação solto ou ausente. Também se aplica a eixos adicionais.	sim
13020	3	Direção	Braço de Direção da Manga de Eixo	dianteiro esquerdo	danificado	Problemas estruturais. Também se aplica a eixos adicionais.	sim
13028	3	Direção	Braço de Direção da Manga de Eixo	dianteiro esquerdo	solto	Elemento de fixação solto ou ausente. Também se aplica a eixos adicionais.	sim

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
13152	3	Direção	Braço Intermediário de Direção	não definido	folga	Folgas excessivas ao girar o volante de um lado para o outro.	sim
13158	3	Direção	Braço Intermediário de Direção	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	sim
13250	3	Direção	Braço Pitman	não definido	danificado	Problemas estruturais.	sim
13252	3	Direção	Braço Pitman	não definido	folga	Folgas excessivas ao girar o volante de um lado para o outro.	sim
13258	3	Direção	Braço Pitman	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	sim
13350	3	Direção	Caixa de Direção	não definido	danificado	Trincas, quebras ou deformações na caixa ou no suporte.	sim
13356	3	Direção	Caixa de Direção	não definido	nce	Caixa, suporte ou elemento de fixação em desacordo com especificação do fabricante.	sim
13358	3	Direção	Caixa de Direção	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, na caixa ou no suporte.	sim
13450	3	Direção	Caixa de Direção Auxiliar	não definido	danificado	Problemas estruturais, na caixa ou no suporte.	sim
13456	3	Direção	Caixa de Direção Auxiliar	não definido	nce	Elementos de fixação ou suporte da caixa em desacordo com especificação do fabricante.	sim
13458	3	Direção	Caixa de Direção Auxiliar	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, na caixa ou no suporte.	sim
13550	3	Direção	Cruzeta / Articulação do Sistema de Direção	não definido	danificado	Problemas estruturais.	sim
13552	3	Direção	Cruzeta / Articulação do Sistema de Direção	não definido	folga	Folga nas articulações.	sim
13558	3	Direção	Cruzeta / Articulação do Sistema de Direção	não definido	solto	Elementos de fixação solto ou ausente.	sim
13650	2	Direção	Guarda-Pó do Terminal de Barra de Ligação da Direção	não definido	danificado	Solto, rasgado ou com rachaduras.	não
13651	2	Direção	Guarda-Pó do Terminal de Barra de Ligação da Direção	não definido	faltando	Ausência em qualquer lado da barra.	não
13750	2	Direção	Guarda-Pó do Terminal de Barra Intermediária da Direção	não definido	danificado	Solto, rasgado ou com rachaduras.	não
13751	2	Direção	Guarda-Pó do Terminal de Barra Intermediária da Direção	não definido	faltando	Ausência em qualquer lado da barra.	não
13850	2	Direção	Guarda-Pó do Terminal de Barra Primária da Direção	não definido	danificado	Solto, rasgado ou com rachaduras.	não
13851	2	Direção	Guarda-Pó do Terminal de Barra Primária da Direção	não definido	faltando	Ausência em qualquer lado da barra.	não
13950	3	Direção	Manga de Eixo Direita	não definido	danificado	Deformações, trincas, quebras, corrosão, aplicação de solda.	sim
13952	3	Direção	Manga de Eixo Direita	não definido	folga	Folga entre a manga de eixo e a viga (eixo) superior ao máximo à 3 mm.	sim
13956	3	Direção	Manga de Eixo Direita	não definido	nce	Não conformidade com a especificação do fabricante.	sim
13958	3	Direção	Manga de Eixo Direita	não definido	solto	Componente de fixação do pino mestre solto ou ausente.	sim
14050	3	Direção	Manga de Eixo Esquerda	não definido	danificado	Deformações, trincas, quebras, corrosão, aplicação de solda.	sim
14052	3	Direção	Manga de Eixo Esquerda	não definido	folga	Folga entre a manga de eixo e a viga (eixo) superior ao máximo de 3 mm.	sim
14056	3	Direção	Manga de Eixo Esquerda	não definido	nce	Não conformidade com a especificação do fabricante.	sim
14058	3	Direção	Manga de Eixo Esquerda	não definido	solto	Componente de fixação do pino mestre solto ou ausente.	sim
14156	3	Direção	Sistema de Direção	não definido	nce	Perceptível ao extersar com contato do pneu com outros componentes.	sim
14250	3	Direção	Suporte da Caixa de Direção	não definido	danificado	Problemas estruturais.	sim
14256	3	Direção	Suporte da Caixa de Direção	não definido	nce	Elementos de fixação da caixa ou suporte em desacordo com especificação do fabricante.	sim
14350	3	Direção	Suporte de Coluna de Volante	não definido	danificado	Fissuras, corrosão, soldas ou deformações acentuadas na base de apoio.	sim
14358	3	Direção	Suporte de Coluna de Volante	não definido	solto	Suporte da coluna com elemento de fixação solto ou ausente.	sim
14450	3	Direção	Suporte do Braço Intermediário de Direção	não definido	danificado	Problemas estruturais.	sim
14458	3	Direção	Suporte do Braço Intermediário de Direção	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	sim
14552	3	Direção	Terminal de Barra de Ligação da Direção	não definido	folga	Folga axial ou radial excessiva entre o corpo do terminal e o pino esférico, ao girar o volante de um lado para o outro .	sim
14556	3	Direção	Terminal de Barra de Ligação da Direção	não definido	nce	Não conformidade com a especificação ou de fabricação por empresa sem certificação Inmetro.	sim
14558	3	Direção	Terminal de Barra de Ligação da Direção	não definido	solto	Elemento de fixação solto, ausente ou folga na cravagem.	sim

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
14652	3	Direção	Terminal de Barra Intermediária da Direção	não definido	folga	Folga axial ou radial excessiva entre o corpo do terminal e o pino esférico, ao girar o volante de um lado para o outro .	sim
14656	3	Direção	Terminal de Barra Intermediária da Direção	não definido	nce	Não conformidade com a especificação ou de fabricação por empresa sem certificação Inmetro.	sim
14658	3	Direção	Terminal de Barra Intermediária da Direção	não definido	solto	Elemento de fixação solto, ausente ou folga na cravagem.	sim
14752	3	Direção	Terminal de Barra Primária da Direção	não definido	folga	Folga axial ou radial excessiva entre o corpo do terminal e o pino esférico, ao girar o volante de um lado para o outro .	sim
14756	3	Direção	Terminal de Barra Primária da Direção	não definido	nce	Não conformidade com a especificação ou de fabricação por empresa sem certificação Inmetro.	sim
14758	3	Direção	Terminal de Barra Primária da Direção	não definido	solto	Elemento de fixação solto, ausente ou folga na cravagem.	sim
14850	2	Direção	Volante	não definido	danificado	Danos ou falta de material do revestimento superior a 50 mm, falta do acionador da buzina, quando aplicável.	não
14852	3	Direção	Volante	não definido	folga	Deficiência na fixação do volante ou do sistema de coluna escamoteável , quando houver.	não
14856	3	Direção	Volante	não definido	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	não
14951	3	Equipamentos	AVL - Localizador Veicular	não definido	faltando	Ausência do dispositivo localizador automático de veículo.	não
14954	3	Equipamentos	AVL - Localizador Veicular	não definido	inoperante	Informação CGS.	não
15050	3	Equipamentos	Cinto de Segurança do Motorista	não definido	danificado	Rasgado, desfiado ou com fechos danificados.	sim
15051	3	Equipamentos	Cinto de Segurança do Motorista	não definido	faltando	Ausência.	sim
15054	3	Equipamentos	Cinto de Segurança do Motorista	não definido	inoperante	Sistema retrátil e travamento.	sim
15056	3	Equipamentos	Cinto de Segurança do Motorista	não definido	nce	Características construtivas e funcionamento em desconformidade com legislação vigente e especificações do fabricante.	sim
15058	3	Equipamentos	Cinto de Segurança do Motorista	não definido	solto	Fixação deficiente nos pontos estruturais.	sim
15150	3	Equipamentos	Cinto de Segurança do Passageiro	não definido	danificado	Rasgado, desfiado ou com fechos danificados.	sim
15151	3	Equipamentos	Cinto de Segurança do Passageiro	não definido	faltando	Ausência.	sim
15154	3	Equipamentos	Cinto de Segurança do Passageiro	não definido	inoperante	Sistema retrátil e travamento.	sim
15156	3	Equipamentos	Cinto de Segurança do Passageiro	não definido	nce	Características construtivas e funcionamento em desconformidade com legislação vigente e especificações do fabricante.	sim
15158	3	Equipamentos	Cinto de Segurança do Passageiro	não definido	solto	Fixação deficiente nos pontos estruturais.	sim
15250	3	Equipamentos	Cronotacógrafo	não definido	danificado	Mal funcionamento de teclas, trava de abertura do painel frontal, indicador de velocidade, posicionamento de agulhas, divergência de horário, data ou outros danos.	não
15251	3	Equipamentos	Cronotacógrafo	não definido	faltando	Ausência do equipamento, bem como a divergência de número de série.	não
15254	3	Equipamentos	Cronotacógrafo	não definido	inoperante	Inoperância na impressão de horário, velocidade, distância percorrida e linha do tempo.	não
15351	3	Equipamentos	Disco / Fita Diagrama de Cronotacógrafo	não definido	faltando	Ausência de bobina ou disco	não
15356	3	Equipamentos	Disco / Fita Diagrama de Cronotacógrafo	não definido	nce	Posicionamento divergente com o tipo do tacógrafo; disco/fita com dados impressos/preenchidos não atende legislação vigente.	não
15450	3	Equipamentos	Dispositivo de Acionamento da Saída de Emergência	não definido	danificado	Danos que comprometam o acionamento ou a abertura da saída de emergência.	sim
15451	3	Equipamentos	Dispositivo de Acionamento da Saída de Emergência	não definido	faltando	Ausência da saída de emergência ou de seu dispositivo de acionamento na região das janelas ou teto ou porta, conforme legislação vigente para o tipo de veículo.	sim
15551	3	Equipamentos	Dispositivo de visão indireta (câmera / monitor)	não definido	faltando	Ausência do dispositivo, câmera, monitor ou retrovisor.	sim
15554	3	Equipamentos	Dispositivo de visão indireta (câmera / monitor)	não definido	inoperante	Funcionamento inadequado ou qualquer anomalia que impeça sua visualização.	sim
15556	3	Equipamentos	Dispositivo de visão indireta (câmera / monitor)	não definido	nce	Área de abrangência, posicionamento inadequado de câmeras, monitores ou da imagem no monitor.	sim
15558	3	Equipamentos	Dispositivo de visão indireta (câmera / monitor)	não definido	solto	Problemas nas fixações das câmeras, monitores ou retrovisores.	sim
15650	2	Equipamentos	Espelho Convexo	não definido	danificado	Oxidação acima de 10% na área refletiva não considerando as bordas em até 5mm. Também se aplica quando utilizado câmera/monitor.	não
15651	3	Equipamentos	Espelho Convexo	não definido	faltando	Ausente ou sem condições de utilização. Também se aplica quando utilizado câmera/monitor.	não

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
15655	3	Equipamentos	Espelho Convexo	não definido	lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário. Também se aplica quando utilizado câmera/monitor.	não
15657	3	Equipamentos	Espelho Convexo	não definido	quebrado	Quebras ou trincas independente de extensão. Também se aplica quando utilizado câmera/monitor.	não
15710	2	Equipamentos	Espelho Retrovisor Externo	dianteiro direito	danificado	Oxidação acima de 10% na área refletiva não considerando as bordas em até 5mm. Também se aplica quando utilizado câmera/monitor.	não
15711	3	Equipamentos	Espelho Retrovisor Externo	dianteiro direito	faltando	Ausência. Também se aplica quando utilizado câmera/monitor.	sim
15717	3	Equipamentos	Espelho Retrovisor Externo	dianteiro direito	quebrado	Quebras ou trincas independente de extensão. Também se aplica quando utilizado câmera/monitor.	sim
15720	2	Equipamentos	Espelho Retrovisor Externo	dianteiro esquerdo	danificado	Oxidação acima de 10% na área refletiva não considerando as bordas em até 5mm. Também se aplica quando utilizado câmera/monitor.	não
15721	3	Equipamentos	Espelho Retrovisor Externo	dianteiro esquerdo	faltando	Ausência. Também se aplica quando utilizado câmera/monitor.	sim
15727	3	Equipamentos	Espelho Retrovisor Externo	dianteiro esquerdo	quebrado	Quebras ou trincas independente de extensão. Também se aplica quando utilizado câmera/monitor.	sim
15850	2	Equipamentos	Espelho Retrovisor Interno	não definido	danificado	Oxidação acima de 10% na área refletiva não considerando as bordas em até 5mm. Também se aplica quando utilizado câmera/monitor.	não
15851	3	Equipamentos	Espelho Retrovisor Interno	não definido	faltando	Ausência. Também se aplica quando utilizado câmera/monitor.	não
15857	3	Equipamentos	Espelho Retrovisor Interno	não definido	quebrado	Quebras ou trincas independente de extensão. Também se aplica quando utilizado câmera/monitor.	não
15950	3	Equipamentos	Extintor de Incêndio	não definido	danificado	Danos em lacres, gatilho, manômetro, cilindro amassado ou corroído, mangueira solta ou deformada, sem ponteira, adesivos de recarga, validade ou de instrução de uso danificados ou ilegíveis.	sim
15951	3	Equipamentos	Extintor de Incêndio	não definido	faltando	Ausência.	sim
15954	3	Equipamentos	Extintor de Incêndio	não definido	inoperante	Pressão abaixo ou acima do especificado de acordo com o manômetro.	sim
15956	3	Equipamentos	Extintor de Incêndio	não definido	nce	Capacidade extintora, validade da carga, características construtivas divergente de especificações de acordo com o tipo de veículo.	sim
16050	2	Equipamentos	Haste / Carcaça do Espelho Convexo	não definido	danificado	Danos na haste, carcaça ou estrutura. Também se aplica quando utilizado câmera/monitor.	não
16052	2	Equipamentos	Haste / Carcaça do Espelho Convexo	não definido	folga	Deficiência na fixação da haste, suporte ou carcaça. Também se aplica quando utilizado câmera/monitor.	não
16110	2	Equipamentos	Haste / Carcaça do Espelho Retrovisor Externo	dianteiro direito	danificado	Danos na haste, carcaça ou estrutura. Também se aplica quando utilizado câmera/monitor.	não
16112	2	Equipamentos	Haste / Carcaça do Espelho Retrovisor Externo	dianteiro direito	folga	Deficiência na fixação da haste, suporte ou carcaça. Também se aplica quando utilizado câmera/monitor.	não
16120	2	Equipamentos	Haste / Carcaça do Espelho Retrovisor Externo	dianteiro esquerdo	danificado	Danos na haste, carcaça ou estrutura. Também se aplica quando utilizado câmera/monitor.	não
16122	2	Equipamentos	Haste / Carcaça do Espelho Retrovisor Externo	dianteiro esquerdo	folga	Deficiência na fixação da haste, suporte ou carcaça. Também se aplica quando utilizado câmera/monitor.	não
16250	2	Equipamentos	Haste / Carcaça do Espelho Retrovisor Interno	não definido	danificado	Danos na haste, carcaça ou estrutura. Também se aplica quando utilizado câmera/monitor.	não
16252	2	Equipamentos	Haste / Carcaça do Espelho Retrovisor Interno	não definido	folga	Deficiência na fixação no suporte na haste ou na carcaça. Também se aplica quando utilizado câmera/monitor.	não
16354	3	Equipamentos	Ignição	não definido	inoperante	Anormalidade da ignição para a partida e desligamento do motor.	não
16450	2	Equipamentos	Lacre da Saída de Emergência	não definido	danificado	Integridade do material.	não
16451	2	Equipamentos	Lacre da Saída de Emergência	não definido	faltando	Ausência de capa plástica/lacre plástico/cabo de aço ou qualquer outro tipo de lacre, considerando as saídas de emergência de janelas, portas ou teto do veiculo.	não
16550	3	Equipamentos	Lacre do Sensor / Conexão Elétrica / Mecânica do Cronotacógrafo	não definido	danificado	Rompido ou com número sequencial ilegível.	não
16551	3	Equipamentos	Lacre do Sensor / Conexão Elétrica / Mecânica do Cronotacógrafo	não definido	faltando	Ausência do lacre.	não
16556	3	Equipamentos	Lacre do Sensor / Conexão Elétrica / Mecânica do Cronotacógrafo	não definido	nce	Lacração em desacordo com a legislação vigente, com emendas que permitam desconexões ou numeração divergente do Certificado INMETRO.	não
16656	3	Equipamentos	Saída de Emergência	não definido	nce	Não conformidade do dispositivo de abertura com tipo de janela e/ou posicionamento inadequado para o tipo de veiculo ou para o seu leiaute.	sim
16750	3	Equipamentos	Selo Holográfico do Cronotacógrafo	não definido	danificado	Rompido ou ilegível.	não
16751	3	Equipamentos	Selo Holográfico do Cronotacógrafo	não definido	faltando	Ausência de qualquer um dos selos.	não

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
16756	3	Equipamentos	Selo Holográfico do Cronotacógrafo	não definido	nce	Posicionamento inadequado para o tipo de tacógrafo ou numeração divergente do Certificado INMETRO.	não
16850	2	Equipamentos	Suporte de Extintor de Incêndio	não definido	danificado	Sem presilha de travamento, com funcionamento deficiente, quebrado ou com deformações.	não
16851	3	Equipamentos	Suporte de Extintor de Incêndio	não definido	faltando	Ausência do suporte próximo ao motorista e/ou incompatível com o tipo de extintor.	sim
16858	2	Equipamentos	Suporte de Extintor de Incêndio	não definido	solto	Sem elementos de fixação ou adaptado com elementos de fixação inadequados.	não
16950	2	Equipamentos	Triângulo	não definido	danificado	Danos em área refletiva, base de apoio ou falta material	não
16951	2	Equipamentos	Triângulo	não definido	faltando	Ausência.	não
17050	3	Equipamentos	Validador	não definido	danificado	Qualquer dano ou alteração na característica original do equipamento.	não
17051	3	Equipamentos	Validador	não definido	faltando	Ausência.	não
17054	3	Equipamentos	Validador	não definido	inoperante	Equipamento desligado ou não responde aos comandos de liberação (travado).	não
17056	3	Equipamentos	Validador	não definido	nce	Não homologado pela EMTU ou com posicionamento inadequado.	não
17150	3	Equipamentos	Velocímetro / Odômetro	não definido	danificado	Instrumentos com vidros de proteção dos ponteiros ausente e/ou quebrado, ponteiros quebrados, inoperantes.	sim
17216	3	Freio	Componente de Freio	dianteiro direito	nce	Válvulas, cuícas, servofreio, hidro vácuos, encanamentos, flexíveis e conexões foram substituídos e não estão conforme.	sim
17226	3	Freio	Componente de Freio	dianteiro esquerdo	nce	Válvulas, cuícas, servofreio, hidro vácuos, encanamentos, flexíveis e conexões foram substituídos e não estão conforme.	sim
17236	3	Freio	Componente de Freio	traseiro direito	nce	Válvulas, cuícas, servofreio, hidro vácuos, encanamentos, flexíveis e conexões foram substituídos e não estão conforme.	sim
17246	3	Freio	Componente de Freio	traseiro esquerdo	nce	Válvulas, cuícas, servofreio, hidro vácuos, encanamentos, flexíveis e conexões foram substituídos e não estão conforme.	sim
17256	3	Freio	Componente de Freio	não definido	nce	Válvulas, cuícas, servofreio, hidro vácuos, encanamentos, flexíveis e conexões foram substituídos e não estão conforme.	sim
17310	3	Freio	Disco / Tambor de Freio	dianteiro direito	danificado	Fissuras, quebras, trincas ou contaminação por óleo, graxa, fluido ou outra substancia. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17313	3	Freio	Disco / Tambor de Freio	dianteiro direito	gasto	Espessura está abaixo do indicado pelo fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17316	3	Freio	Disco / Tambor de Freio	dianteiro direito	nce	Não conforme especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17320	3	Freio	Disco / Tambor de Freio	dianteiro esquerdo	danificado	Fissuras, quebras, trincas ou contaminação por óleo, graxa, fluido ou outra substancia. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17323	3	Freio	Disco / Tambor de Freio	dianteiro esquerdo	gasto	Espessura está abaixo do indicado pelo fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17326	3	Freio	Disco / Tambor de Freio	dianteiro esquerdo	nce	Não conforme especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17330	3	Freio	Disco / Tambor de Freio	traseiro direito	danificado	Fissuras, quebras, trincas ou contaminação por óleo, graxa, fluido ou outra substancia. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17333	3	Freio	Disco / Tambor de Freio	traseiro direito	gasto	Espessura está abaixo do indicado pelo fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17336	3	Freio	Disco / Tambor de Freio	traseiro direito	nce	Não conforme especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17340	3	Freio	Disco / Tambor de Freio	traseiro esquerdo	danificado	Fissuras, quebras, trincas ou contaminação por óleo, graxa, fluido ou outra substancia. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17343	3	Freio	Disco / Tambor de Freio	traseiro esquerdo	gasto	Espessura está abaixo do indicado pelo fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17346	3	Freio	Disco / Tambor de Freio	traseiro esquerdo	nce	Não conforme especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17450	3	Freio	Freio de Estacionamento	não definido	danificado	Fixação inadequada de qualquer dos componentes/comandos, cabo danificado, alavanca com curso excessivo ou retorno lento da liberação do veículo.	sim
17454	3	Freio	Freio de Estacionamento	não definido	inoperante	Ineficiência total ou parcial.	sim
17456	3	Freio	Freio de Estacionamento	não definido	nce	Adaptações, funcionamento em desacordo com especificações do fabricante.	sim
17550	3	Freio	Freio Motor	não definido	danificado	Cilindro, haste, suporte apresentam quebras, trincas ou amassados.	sim
17554	3	Freio	Freio Motor	não definido	inoperante	Não acionamento do sistema.	sim
17558	3	Freio	Freio Motor	não definido	solto	Fixação deficiente.	sim

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
17610	3	Freio	Lona / Pastilha de Freio	dianteiro direito	danificado	Quebras, trincas ou contaminação por: óleo lubrificante, graxa, fluido de freio ou outra substancia. Não será aceito pastilha / lona lavada. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17613	3	Freio	Lona / Pastilha de Freio	dianteiro direito	gasto	Espessura do material de fricção atingiu o indicador de desgaste ou a sua espessura está abaixo do indicado pelo fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17614	3	Freio	Lona / Pastilha de Freio	dianteiro direito	inoperante	Deficiência no acionamento / movimentação. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17616	3	Freio	Lona / Pastilha de Freio	dianteiro direito	nce	Regulagem deficiente, não conforme especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17618	3	Freio	Lona / Pastilha de Freio	dianteiro direito	solto	Folga entre patim e lona. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17620	3	Freio	Lona / Pastilha de Freio	dianteiro esquerdo	danificado	Quebras, trincas ou contaminação por: óleo lubrificante, graxa, fluido de freio ou outra substancia. Não será aceito pastilha / lona lavada. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17623	3	Freio	Lona / Pastilha de Freio	dianteiro esquerdo	gasto	Espessura do material de fricção atingiu o indicador de desgaste ou a sua espessura está abaixo do indicado pelo fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17624	3	Freio	Lona / Pastilha de Freio	dianteiro esquerdo	inoperante	Deficiência no acionamento / movimentação. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17626	3	Freio	Lona / Pastilha de Freio	dianteiro esquerdo	nce	Regulagem deficiente, não conforme especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17628	3	Freio	Lona / Pastilha de Freio	dianteiro esquerdo	solto	Folga entre patim e lona. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17630	3	Freio	Lona / Pastilha de Freio	traseiro direito	danificado	Quebras, trincas ou contaminação por: óleo lubrificante, graxa, fluido de freio ou outra substancia. Não será aceito pastilha / lona lavada. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17633	3	Freio	Lona / Pastilha de Freio	traseiro direito	gasto	Espessura do material de fricção atingiu o indicador de desgaste ou a sua espessura está abaixo do indicado pelo fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17634	3	Freio	Lona / Pastilha de Freio	traseiro direito	inoperante	Deficiência no acionamento / movimentação. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17636	3	Freio	Lona / Pastilha de Freio	traseiro direito	nce	Regulagem deficiente, não conforme especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17638	3	Freio	Lona / Pastilha de Freio	traseiro direito	solto	Folga entre patim e lona. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17640	3	Freio	Lona / Pastilha de Freio	traseiro esquerdo	danificado	Quebras, trincas ou contaminação por: óleo lubrificante, graxa, fluido de freio ou outra substancia. Não será aceito pastilha / lona lavada. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17643	3	Freio	Lona / Pastilha de Freio	traseiro esquerdo	gasto	Espessura do material de fricção atingiu o indicador de desgaste ou a sua espessura está abaixo do indicado pelo fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17644	3	Freio	Lona / Pastilha de Freio	traseiro esquerdo	inoperante	Deficiência no acionamento / movimentação. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17646	3	Freio	Lona / Pastilha de Freio	traseiro esquerdo	nce	Regulagem deficiente, não conforme especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17648	3	Freio	Lona / Pastilha de Freio	traseiro esquerdo	solto	Folga entre patim e lona. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
17750	2	Freio	Pedal de Embreagem	não definido	danificado	Ausência do revestimento (quando houver) desgaste acima de 50%. Fixação deficiente, rasgado/furado (sem tolerância).	não
17850	3	Freio	Pedal de Freio	não definido	danificado	Ausência do revestimento (quando houver) desgaste acima de 50%. Fixação deficiente, rasgado/furado (sem tolerância).	sim
17950	3	Freio	Válvula Equalizadora de Freio	não definido	danificado	Quebras, trincas ou deformações em seus componentes.	sim
17951	3	Freio	Válvula Equalizadora de Freio	não definido	faltando	Ausência da válvula ou de algum componente da mesma.	sim
17954	3	Freio	Válvula Equalizadora de Freio	não definido	inoperante	Sistema não respondendo adequadamente ao comando de freio de serviço.	sim
17958	3	Freio	Válvula Equalizadora de Freio	não definido	solto	Componentes apresentam fixação / ajustes deficientes.	sim
18050	3	Freio	Vazamento Pneumático	não definido	danificado	Vazamentos em qualquer componente do sistema pneumático.	sim
18156	3	Acessibilidade	Área Reservada para Cadeirante	não definido	nce	Em desacordo com legislação vigente.	não
18250	2	Acessibilidade	Banco Escamoteável	não definido	danificado	Danos em estrutura, corrosão, trincas, quebras, cortes ou rasgos com extensão superior a 30 mm. Para ineficiência no escamotemento, utilizar falha de Inoperância.	não
18251	3	Acessibilidade	Banco Escamoteável	não definido	faltando	Ausência do banco quando aplicável.	não
18254	2	Acessibilidade	Banco Escamoteável	não definido	inoperante	Inoperância no sistema de escamoteamento.	não

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
18255	3	Acessibilidade	Banco Escamoteável	não definido	lesivo	Cantos vivos, acabamento danificado, estrutura quebrada, exposta ou qualquer anomalia que ofereça risco ao usuário.	não
18256	2	Acessibilidade	Banco Escamoteável	não definido	nce	Não atende as normas vigentes. Divergências em dimensões ou posicionamento.	não
18350	2	Acessibilidade	Banco Reservado	não definido	danificado	Danos em estrutura, corrosão, trincas, quebras, cortes ou rasgos com extensão superior a 30 mm.	não
18351	3	Acessibilidade	Banco Reservado	não definido	faltando	Ausência na quantidade mínima exigida para o veículo.	não
18355	3	Acessibilidade	Banco Reservado	não definido	lesivo	Cantos vivos, acabamento danificado, estrutura quebrada, exposta ou qualquer anomalia que ofereça risco ao usuário.	não
18356	3	Acessibilidade	Banco Reservado	não definido	nce	Dimensões, formato, cores em desacordo com normas vigentes.	não
18450	2	Acessibilidade	Banco Reservado para Obeso	não definido	danificado	Danos em estrutura, corrosão, trincas, quebras, cortes ou rasgos com extensão superior a 30 mm.	não
18451	3	Acessibilidade	Banco Reservado para Obeso	não definido	faltando	Ausência na quantidade mínima exigida para o veículo.	não
18455	3	Acessibilidade	Banco Reservado para Obeso	não definido	lesivo	Cantos vivos, acabamento danificado, estrutura quebrada, exposta ou qualquer anomalia que ofereça risco ao usuário.	não
18456	3	Acessibilidade	Banco Reservado para Obeso	não definido	nce	Dimensões, formato e cores que não atendam normas vigentes.	não
18551	2	Acessibilidade	Botoeira de Campainha do Cadeirante	não definido	faltando	Ausência do equipamento, quando aplicável.	não
18554	2	Acessibilidade	Botoeira de Campainha do Cadeirante	não definido	inoperante	Ineficiência dos sinais ótico e/ou sonoro.	não
18556	2	Acessibilidade	Botoeira de Campainha do Cadeirante	não definido	nce	Posicionado inadequado, sinais óticos e sonoros diferentes das demais campainhas	não
18650	3	Acessibilidade	Cinto de Segurança do Cadeirante	não definido	danificado	Rasgado, desfiado ou com fechos danificados.	não
18651	3	Acessibilidade	Cinto de Segurança do Cadeirante	não definido	faltando	Ausência do cinto.	não
18654	3	Acessibilidade	Cinto de Segurança do Cadeirante	não definido	inoperante	Não funcionamento do sistema retrátil e regulagem de altura.	não
18656	3	Acessibilidade	Cinto de Segurança do Cadeirante	não definido	nce	Características construtivas e de funcionamento diferentes da legislação vigente.	não
18658	3	Acessibilidade	Cinto de Segurança do Cadeirante	não definido	solto	Fixação deficiente nos pontos estruturais.	não
18750	3	Acessibilidade	Cinto de Segurança para Travamento de Cadeira de Rodas	não definido	danificado	Integridade da cinta ou componente de travamento, fecho, capa do fecho, funcionamento adequado do sistema de travamento. O código também se aplica para ausência do cinto auxiliar, quando aplicável.	não
18751	3	Acessibilidade	Cinto de Segurança para Travamento de Cadeira de Rodas	não definido	faltando	Ausência do cinto. O código também se aplica para ausência do cinto auxiliar, quando aplicável.	não
18756	3	Acessibilidade	Cinto de Segurança para Travamento de Cadeira de Rodas	não definido	nce	Desconformidade do dispositivo com norma vigente. O código também se aplica para ausência do cinto auxiliar, quando aplicável.	não
18850	2	Acessibilidade	Corrimão Lateral no Box do Cadeirante	não definido	danificado	Danos no material de acabamento (pintura eletrostática ou encapsulamento) superiores a 5mm. Deformação, corrosão ou furos de 5 a 10mm .	não
18851	3	Acessibilidade	Corrimão Lateral no Box do Cadeirante	não definido	faltando	Ausência total ou parcial.	não
18855	3	Acessibilidade	Corrimão Lateral no Box do Cadeirante	não definido	lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
18856	2	Acessibilidade	Corrimão Lateral no Box do Cadeirante	não definido	nce	Desconformidade do padrão cromático, do perfil, dimensões insuficientes, empunhadura mínima de 40 mm.	não
18858	3	Acessibilidade	Corrimão Lateral no Box do Cadeirante	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
18954	3	Acessibilidade	Dispositivo Inibidor de Movimentação com Elevador em Operação	não definido	inoperante	Não funcionamento do dispositivo que impede a movimentação do veículo enquanto a porta de serviço estiver aberta e a plataforma em operação e do dispositivo que impede o fechamento da porta com a plataforma em operação.	não
19054	3	Acessibilidade	Dispositivo Inibidor de Movimentação com Rampa Motorizada em Operação	não definido	inoperante	Não funcionamento do dispositivo que impede a movimentação do veículo enquanto a porta de serviço estiver aberta e a rampa motorizada em operação e do dispositivo que impede o fechamento da porta com a rampa em operação.	não
19150	2	Acessibilidade	Dispositivo Tátil	não definido	danificado	Cortado, rasgado, solto, superfície tátil danificada.	não
19151	2	Acessibilidade	Dispositivo Tátil	não definido	faltando	Ausência em balaústre de encosto de banco preferencial; coluna ou balaústre, o mais próximo da área reservada para cadeirante; no porta-pacotes sobre o banco preferencial ou em coluna junto aos bancos preferenciais para veículos rodoviários.	não
19250	2	Acessibilidade	Guarda-Corpo	não definido	danificado	Deformação, estofado rasgado, revestimento danificado ou avarias que não impliquem risco de segurança ao usuário.	não
19251	3	Acessibilidade	Guarda-Corpo	não definido	faltando	Ausência, quando aplicável.	não

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
19255	3	Acessibilidade	Guarda-Corpo	não definido	lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
19256	3	Acessibilidade	Guarda-Corpo	não definido	nce	Posicionamento, dimensões, ancoragem, ausência do estofado ou substituição por material não compatível, elemento de fixação ou ancoragem não conforme.	não
19258	3	Acessibilidade	Guarda-Corpo	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
19350	2	Acessibilidade	Identificação da Área Reservada	não definido	danificado	Deteriorado, rasgado ou ilegível.	não
19351	2	Acessibilidade	Identificação da Área Reservada	não definido	faltando	Ausência.	não
19356	2	Acessibilidade	Identificação da Área Reservada	não definido	nce	Dimensões, cores, símbolos, leiaute, posicionamento em desacordo com as especificações.	não
19450	2	Acessibilidade	Identificação de Banco Reservado	não definido	danificado	Deteriorado, rasgado ou ilegível.	não
19451	2	Acessibilidade	Identificação de Banco Reservado	não definido	faltando	Ausência.	não
19456	2	Acessibilidade	Identificação de Banco Reservado	não definido	nce	Dimensões, cores, símbolos, leiaute ou posicionamento em desacordo com as especificações.	não
19550	2	Acessibilidade	Instrução de Travamento da Cadeira de Rodas	não definido	danificado	Deteriorado, rasgado ou ilegível.	não
19551	2	Acessibilidade	Instrução de Travamento da Cadeira de Rodas	não definido	faltando	Ausência.	não
19556	2	Acessibilidade	Instrução de Travamento da Cadeira de Rodas	não definido	nce	Dimensões, cores, símbolos, leiaute, posicionamento em desacordo com as especificações.	não
19650	2	Acessibilidade	Pega Mão da Coluna da Plataforma Elevatória	não definido	danificado	Falta de material resiliente ou encapsulamento, deformação, corrosões, adaptações, trincas e furos.	não
19651	3	Acessibilidade	Pega Mão da Coluna da Plataforma Elevatória	não definido	faltando	Ausência total ou parcial.	não
19655	3	Acessibilidade	Pega Mão da Coluna da Plataforma Elevatória	não definido	lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
19656	2	Acessibilidade	Pega Mão da Coluna da Plataforma Elevatória	não definido	nce	Fora do padrão cromático, dimensões insuficientes, perfil diferente do padrão.	não
19658	2	Acessibilidade	Pega Mão da Coluna da Plataforma Elevatória	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
19850	2	Acessibilidade	Plataforma Elevatória	não definido	danificado	Avarias sem expor usuário a risco de segurança.	não
19851	3	Acessibilidade	Plataforma Elevatória	não definido	faltando	Ausência, quando aplicável.	não
19854	3	Acessibilidade	Plataforma Elevatória	não definido	inoperante	Condições seguras e favoráveis de seu completo funcionamento.	não
19855	3	Acessibilidade	Plataforma Elevatória	não definido	lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
19856	3	Acessibilidade	Plataforma Elevatória	não definido	nce	Componente do sistema não possui requisitos conforme norma vigente.	não
19950	2	Acessibilidade	Rampa de Acessibilidade	não definido	danificado	Avarias sem expor usuário a risco de segurança.	não
19951	3	Acessibilidade	Rampa de Acessibilidade	não definido	faltando	Ausência, quando aplicável.	não
19954	3	Acessibilidade	Rampa de Acessibilidade	não definido	inoperante	Condições seguras e favoráveis de seu completo funcionamento.	não
19955	3	Acessibilidade	Rampa de Acessibilidade	não definido	lesivo	Integridade do acabamento, elementos de fixação expostos, furos ou qualquer outra deficiência que possa resultar em lesão ao usuário.	não
19956	3	Acessibilidade	Rampa de Acessibilidade	não definido	nce	Componente do sistema não possui requisitos conforme norma vigente.	não
20050	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Frontal	não definido	danificado	Adesivo deteriorado, rasgado ou com deficiência na impressão.	não
20051	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Frontal	não definido	faltando	Ausência.	não
20056	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Frontal	não definido	nce	Verificadas as dimensões, cores, símbolos, leiaute, posicionamento do adesivo não estão de acordo com as especificações.	não
20150	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Lateral Direita	não definido	danificado	Adesivo deteriorado, rasgado ou com deficiência na impressão.	não
20151	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Lateral Direita	não definido	faltando	Ausência.	não
20156	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Lateral Direita	não definido	nce	Dimensões, cores, símbolos, leiaute, posicionamento do adesivo em desacordo com as especificações.	não
20250	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Lateral Esquerda	não definido	danificado	Adesivo deteriorado, rasgado ou com deficiência na impressão	não
20251	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Lateral Esquerda	não definido	faltando	Ausência.	não
20256	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Lateral Esquerda	não definido	nce	Dimensões, cores, símbolos, leiaute, posicionamento do adesivo em desacordo com as especificações.	não

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
20350	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Traseiro	não definido	danificado	Adesivo deteriorado, rasgado ou com deficiência na impressão	não
20351	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Traseiro	não definido	faltando	Ausência.	não
20356	2	Acessibilidade	Símbolo de Acessibilidade (SIA) Traseiro	não definido	nce	Dimensões, cores, símbolos, leiaute, posicionamento do adesivo em desacordo com as especificações.	não
20451	2	Acessibilidade	Sinal Luminoso de Parada do Cadeirante no Painel	não definido	faltando	Ausência.	não
20454	2	Acessibilidade	Sinal Luminoso de Parada do Cadeirante no Painel	não definido	inoperante	Não funcionamento do sinal luminoso no painel do veículo.	não
20456	2	Acessibilidade	Sinal Luminoso de Parada do Cadeirante no Painel	não definido	nce	Sinal luminoso de parada na cor azul com o símbolo internacional de acesso.	não
20554	2	Acessibilidade	Sinal Ótico de Alerta Conjugado a Plataforma Elevatória	não definido	inoperante	Não funcionamento do sinal luminoso na torre da plataforma.	não
20654	2	Acessibilidade	Sinal Ótico de Alerta Conjugado a Rampa de Acessibilidade	não definido	inoperante	Não funcionamento do sinal ótico conjugado. Aplica-se somente em Rampa Motorizada.	não
20754	2	Acessibilidade	Sinal Sonoro de Alerta Conjugado a Plataforma Elevatória	não definido	inoperante	Não funcionamento do sinal sonoro conjugado.	não
20854	2	Acessibilidade	Sinal Sonoro de Alerta Conjugado a Rampa de Acessibilidade	não definido	inoperante	Não funcionamento do sinal sonoro conjugado. Aplica-se somente em Rampa Motorizada.	não
20954	3	Iluminação	Conjunto das Lanternas de Posição Dianteira	não definido	inoperante	Inoperância em ambos os lados do veículo.	não
21054	3	Iluminação	Conjunto das Lanternas de Posição Traseira	não definido	inoperante	Inoperância em ambos os lados do veículo.	não
21154	3	Iluminação	Conjunto de Lanternas Delimitadoras Dianteiras	não definido	inoperante	Inoperância em ambos os lados do veículo.	não
21254	3	Iluminação	Conjunto de Lanternas Delimitadoras Traseiras	não definido	inoperante	Inoperância em ambos os lados do veículo.	não
21310	2	Iluminação	Farol Alto	dianteiro direito	danificado	Lente ou farol solto, lente faltando, quebrada; oxidada ou suja que implique baixa luminosidade, posicionamento inadequado do farol (desalinhado).	não
21314	2	Iluminação	Farol Alto	dianteiro direito	inoperante	Não funcionamento do farol, uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
21316	2	Iluminação	Farol Alto	dianteiro direito	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante: cor do facho de luz, farol adaptado ou lente não conforme.	não
21320	2	Iluminação	Farol Alto	dianteiro esquerdo	danificado	Lente ou farol solto, lente faltando, quebrada; oxidada ou suja que implique baixa luminosidade, posicionamento inadequado do farol (desalinhado).	não
21324	2	Iluminação	Farol Alto	dianteiro esquerdo	inoperante	Não funcionamento do farol, uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
21326	2	Iluminação	Farol Alto	dianteiro esquerdo	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante: cor do facho de luz, farol adaptado ou lente não conforme.	não
21454	3	Iluminação	Farol Alto Direito e Esquerdo	não definido	inoperante	Não funcionamento do conjunto dos faróis, uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
21456	3	Iluminação	Farol Alto Direito e Esquerdo	não definido	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante: cor do facho de luz, farol adaptado ou lente não conforme.	não
21510	2	Iluminação	Farol Baixo	dianteiro direito	danificado	Lente ou farol solto, lente faltando, quebrada; oxidada ou suja que implique baixa luminosidade, posicionamento inadequado do farol (desalinhado).	não
21514	2	Iluminação	Farol Baixo	dianteiro direito	inoperante	Não funcionamento do farol, uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
21516	2	Iluminação	Farol Baixo	dianteiro direito	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante: cor do facho de luz, farol adaptado ou lente não conforme.	não
21520	2	Iluminação	Farol Baixo	dianteiro esquerdo	danificado	Lente ou farol solto, lente faltando, quebrada; oxidada ou suja que implique baixa luminosidade, posicionamento inadequado do farol (desalinhado).	não
21524	2	Iluminação	Farol Baixo	dianteiro esquerdo	inoperante	Não funcionamento do farol, uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
21526	2	Iluminação	Farol Baixo	dianteiro esquerdo	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante: cor do facho de luz, farol adaptado ou lente não conforme.	não
21654	3	Iluminação	Farol Baixo Direito e Esquerdo	não definido	inoperante	Não funcionamento do conjunto dos faróis, uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
21656	3	Iluminação	Farol Baixo Direito e Esquerdo	não definido	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante: cor do facho de luz, farol adaptado ou lente não conforme.	não

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
21750	2	Iluminação	Iluminação de Degraus da Porta Dianteira	não definido	danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	não
21754	2	Iluminação	Iluminação de Degraus da Porta Dianteira	não definido	inoperante	Não funcionamento de lanterna conjugada à abertura e fechamento de porta, uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
21756	2	Iluminação	Iluminação de Degraus da Porta Dianteira	não definido	nce	Desconformidade do índice de luminosidade com legislação vigente. ABNT 15570 ítem 42.1.5	não
21850	2	Iluminação	Iluminação de Degraus da Porta Intermediária	não definido	danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	não
21854	2	Iluminação	Iluminação de Degraus da Porta Intermediária	não definido	inoperante	Não funcionamento de lanterna conjugada à abertura e fechamento de porta, uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
21856	2	Iluminação	Iluminação de Degraus da Porta Intermediária	não definido	nce	Desconformidade do índice de luminosidade com legislação vigente.	não
21950	2	Iluminação	Iluminação de Degraus da Porta Traseira	não definido	danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	não
21954	2	Iluminação	Iluminação de Degraus da Porta Traseira	não definido	inoperante	Não funcionamento de lanterna conjugada à abertura e fechamento de porta, uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
21956	2	Iluminação	Iluminação de Degraus da Porta Traseira	não definido	nce	Desconformidade do índice de luminosidade com legislação vigente.	não
22050	2	Iluminação	Iluminação de Salão	não definido	danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	não
22054	2	Iluminação	Iluminação de Salão	não definido	inoperante	Não funcionamento de uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50% por luminária.	não
22056	2	Iluminação	Iluminação de Salão	não definido	nce	Desconformidade do índice de luminosidade com legislação vigente.	não
22154	3	Iluminação	Lanterna Break-Light	não definido	inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
22156	3	Iluminação	Lanterna Break-Light	não definido	nce	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	não
22234	3	Iluminação	Lanterna de Freio	traseiro direito	inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
22236	3	Iluminação	Lanterna de Freio	traseiro direito	nce	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	não
22244	3	Iluminação	Lanterna de Freio	traseiro esquerdo	inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
22246	3	Iluminação	Lanterna de Freio	traseiro esquerdo	nce	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	não
22354	1	Iluminação	Lanterna de iluminação de Placa	não definido	inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
22356	1	Iluminação	Lanterna de iluminação de Placa	não definido	nce	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	não
22414	2	Iluminação	Lanterna de Posição	dianteiro direito	inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
22416	3	Iluminação	Lanterna de Posição	dianteiro direito	nce	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	não
22424	2	Iluminação	Lanterna de Posição	dianteiro esquerdo	inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
22426	3	Iluminação	Lanterna de Posição	dianteiro esquerdo	nce	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	não
22434	2	Iluminação	Lanterna de Posição	traseiro direito	inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
22436	3	Iluminação	Lanterna de Posição	traseiro direito	nce	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	não
22444	2	Iluminação	Lanterna de Posição	traseiro esquerdo	inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
22446	3	Iluminação	Lanterna de Posição	traseiro esquerdo	nce	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	não
22554	2	Iluminação	Lanterna de Posição Lateral Direita	não definido	inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
22556	2	Iluminação	Lanterna de Posição Lateral Direita	não definido	nce	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	não
22654	2	Iluminação	Lanterna de Posição Lateral Esquerda	não definido	inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
22656	2	Iluminação	Lanterna de Posição Lateral Esquerda	não definido	nce	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	não
22754	3	Iluminação	Lanterna de Ré	não definido	inoperante	Não funcionamento de uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50% por lado do veículo.	não
22756	3	Iluminação	Lanterna de Ré	não definido	nce	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	não
22811	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	dianteiro direito	faltando	Ausência, quando aplicável.	não
22814	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	dianteiro direito	inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
22816	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	dianteiro direito	nce	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	não
22821	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	dianteiro esquerdo	faltando	Ausência, quando aplicável.	não
22824	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	dianteiro esquerdo	inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
22826	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	dianteiro esquerdo	nce	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	não
22831	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	traseiro direito	faltando	Ausência, quando aplicável.	não

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
22834	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	traseiro direito	inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
22836	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	traseiro direito	nce	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	não
22841	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	traseiro esquerdo	faltando	Ausência, quando aplicável.	não
22844	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	traseiro esquerdo	inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
22846	2	Iluminação	Lanterna Delimitadora	traseiro esquerdo	nce	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	não
22954	3	Iluminação	Lanterna do Pisca Alerta	não definido	inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
23011	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	dianteiro direito	faltando	Ausência.	não
23014	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	dianteiro direito	inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
23016	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	dianteiro direito	nce	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	não
23021	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	dianteiro esquerdo	faltando	Ausência.	não
23024	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	dianteiro esquerdo	inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
23026	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	dianteiro esquerdo	nce	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	não
23031	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	traseiro direito	faltando	Ausência.	não
23034	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	traseiro direito	inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
23036	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	traseiro direito	nce	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	não
23041	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	traseiro esquerdo	faltando	Ausência.	não
23044	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	traseiro esquerdo	inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
23046	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção	traseiro esquerdo	nce	Desconformidade da cor da lanterna com a legislação vigente.	não
23151	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção da Lateral Direita	não definido	faltando	Ausência, quando aplicável.	não
23154	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção da Lateral Direita	não definido	inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
23156	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção da Lateral Direita	não definido	nce	Desconformidade das cores das luzes com a legislação vigente.	não
23251	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção da Lateral Esquerda	não definido	faltando	Ausência, quando aplicável.	não
23254	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção da Lateral Esquerda	não definido	inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
23256	3	Iluminação	Lanterna Indicadora de Direção da Lateral Esquerda	não definido	nce	Desconformidade das cores das luzes com a legislação vigente.	não
23330	2	Iluminação	Lente da lanterna de freio / indicadora de direção / de ré / de posição	traseiro direito	danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	não
23340	2	Iluminação	Lente da lanterna de freio / indicadora de direção / de ré / de posição	traseiro esquerdo	danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	não
23450	1	Iluminação	Lente da lanterna de iluminação de placa	não definido	danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	não
23550	2	Iluminação	Lente da lanterna de posição lateral direita	não definido	danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	não
23650	2	Iluminação	Lente da lanterna de posição lateral esquerda	não definido	danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	não
23710	2	Iluminação	Lente da lanterna delimitadora	dianteiro direito	danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	não
23720	2	Iluminação	Lente da lanterna delimitadora	dianteiro esquerdo	danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	não
23730	2	Iluminação	Lente da lanterna delimitadora	traseiro direito	danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	não
23740	2	Iluminação	Lente da lanterna delimitadora	traseiro esquerdo	danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	não
23850	2	Iluminação	Lente da lanterna indicadora de direção da lateral direita	não definido	danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	não
23950	2	Iluminação	Lente da lanterna indicadora de direção da lateral esquerda	não definido	danificado	Lente faltando, solta, quebrada, oxidada ou suja que implique baixa luminosidade.	não
24010	2	Iluminação	Lente de farol / lanterna de posição	dianteiro direito	danificado	Integridade da lente, falta, quebra, trinca, opaca ou qualquer outro dano em farol ou lanterna.	não
24020	2	Iluminação	Lente de farol / lanterna de posição	dianteiro esquerdo	danificado	Integridade da lente, falta, quebra, trinca, opaca ou qualquer outro dano em farol ou lanterna.	não

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
24154	2	Iluminação	Luz de Leitura	não definido	inoperante	Não funcionamento uma ou mais lâmpadas ou LED á partir de 50%.	não
24254	2	Iluminação	Luz de Painel	não definido	inoperante	Ausência de iluminação total ou parcial em qualquer dos instrumentos do painel.	não
24356	2	Meio Ambiente	Gases de Exaustão do Motor	não definido	nce	Índices de opacidade acima do limite estabelecido pelo fabricante do motor, em desacordo com legislação ambiental vigente.	não
24456	2	Meio Ambiente	Vazamento de Combustível no Sistema de Alimentação	não definido	nce	Vazamento em qualquer ponto do sistema.	não
24556	2	Meio Ambiente	Vazamento de Fluido no Sistema de Direção	não definido	nce	Vazamento em qualquer ponto do sistema.	não
24656	2	Meio Ambiente	Vazamento de Óleo Lubrificante na Caixa de Cambio	não definido	nce	Sem tolerância.	não
24756	2	Meio Ambiente	Vazamento de Óleo Lubrificante no Diferencial	não definido	nce	Sem tolerância.	não
24856	2	Meio Ambiente	Vazamento de Óleo Lubrificante no Motor / Compressor de Ar	não definido	nce	Em qualquer componente do motor, sem tolerância. Válvulas separadoras de umidade do circuito do sistema de freio pneumático, sem tolerância.	não
24911	3	Pneus e Rodas	Elemento de Fixação de Roda	dianteiro direito	faltando	Ausência de um ou mais elementos de fixação. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
24916	3	Pneus e Rodas	Elemento de Fixação de Roda	dianteiro direito	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
24921	3	Pneus e Rodas	Elemento de Fixação de Roda	dianteiro esquerdo	faltando	Ausência de um ou mais elementos de fixação. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
24926	3	Pneus e Rodas	Elemento de Fixação de Roda	dianteiro esquerdo	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
24931	3	Pneus e Rodas	Elemento de Fixação de Roda	traseiro direito	faltando	Ausência de um ou mais elementos de fixação. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
24936	3	Pneus e Rodas	Elemento de Fixação de Roda	traseiro direito	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
24941	3	Pneus e Rodas	Elemento de Fixação de Roda	traseiro esquerdo	faltando	Ausência de um ou mais elementos de fixação. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
24946	3	Pneus e Rodas	Elemento de Fixação de Roda	traseiro esquerdo	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
25010	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	dianteiro direito	danificado	Deformação, quebra do espelho. Também se aplica ao eixo adicional.	não
25011	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	dianteiro direito	faltando	Ausência ou não conformidade com a especificação. Também se aplica ao eixo adicional.	não
25018	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	dianteiro direito	solto	Elemento de fixação solto ou ausente. Também se aplica a eixos adicionais.	não
25020	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	dianteiro esquerdo	danificado	Deformação, quebra do espelho. Também se aplica ao eixo adicional.	não
25021	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	dianteiro esquerdo	faltando	Ausência ou não conformidade com a especificação. Também se aplica ao eixo adicional.	não
25028	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	dianteiro esquerdo	solto	Elemento de fixação solto ou ausente. Também se aplica a eixos adicionais.	não
25030	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	traseiro direito	danificado	Deformação, quebra do espelho. Também se aplica ao eixo adicional.	não
25031	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	traseiro direito	faltando	Ausência ou não conformidade com a especificação. Também se aplica ao eixo adicional.	não
25038	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	traseiro direito	solto	Elemento de fixação solto ou ausente. Também se aplica a eixos adicionais.	não
25040	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	traseiro esquerdo	danificado	Deformação, quebra do espelho. Também se aplica ao eixo adicional.	não
25041	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	traseiro esquerdo	faltando	Ausência ou não conformidade com a especificação. Também se aplica ao eixo adicional.	não
25048	2	Pneus e Rodas	Espelho de Freio	traseiro esquerdo	solto	Elemento de fixação solto ou ausente. Também se aplica a eixos adicionais.	não
25110	3	Pneus e Rodas	Pneu	dianteiro direito	danificado	Trincas, rasgos, bolhas, cortes, componentes internos expostos como aço e lonas de reforço, separação da banda de rodagem, consertos vulcanizados, manchões. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
25113	3	Pneus e Rodas	Pneu	dianteiro direito	gasto	Desgaste com profundidade inferior a 1,6mm em qualquer ponto da banda de rodagem, podendo se usar como referencia as marcações TWI.	sim
25116	3	Pneus e Rodas	Pneu	dianteiro direito	nce	Desconformidades: reformado, recauchutado, recapado, remoldado, ressulcado com TWI ausente ou qualquer tipo de conserto em seus flancos. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
25120	3	Pneus e Rodas	Pneu	dianteiro esquerdo	danificado	Trincas, rasgos, bolhas, cortes, componentes internos expostos como aço e lonas de reforço, separação da banda de rodagem, consertos vulcanizados, manchões. Também se aplica ao eixo adicional.	sim

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
25123	3	Pneus e Rodas	Pneu	dianteiro esquerdo	gasto	Desgaste com profundidade inferior a 1,6mm em qualquer ponto da banda de rodagem, podendo se usar como referencia as marcações TWI.	sim
25126	3	Pneus e Rodas	Pneu	dianteiro esquerdo	nce	Desconformidades: reformado, recauchutado, recapado, remoldado, ressulcado com TWI ausente ou qualquer tipo de conserto em seus flancos. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
25230	3	Pneus e Rodas	Pneu Externo	traseiro direito	danificado	Trincas, rasgos, bolhas, cortes, componentes internos expostos como aço e lonas de reforço, separação da banda de rodagem, consertos vulcanizados, manchões. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
25233	3	Pneus e Rodas	Pneu Externo	traseiro direito	gasto	Desgaste com profundidade inferior a 1,6mm em qualquer ponto da banda de rodagem, podendo se usar como referencia as marcações TWI.	sim
25236	3	Pneus e Rodas	Pneu Externo	traseiro direito	nce	Existência do Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO, em alto relevo, ou etiqueta vulcanizada em um dos flancos do pneu, para o pneu reformado, conforme Portaria Inmetro 444/2010.	sim
25240	3	Pneus e Rodas	Pneu Externo	traseiro esquerdo	danificado	Trincas, rasgos, bolhas, cortes, desgaste excessivo localizado na banda de rodagem, componentes internos expostos como aço e lonas de reforço, separação da banda de rodagem, consertos vulcanizados, manchões. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
25243	3	Pneus e Rodas	Pneu Externo	traseiro esquerdo	gasto	Desgaste com profundidade inferior a 1,6mm em qualquer ponto da banda de rodagem, podendo se usar como referencia as marcações TWI.	sim
25246	3	Pneus e Rodas	Pneu Externo	traseiro esquerdo	nce	Existência do Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO, em alto relevo, ou etiqueta vulcanizada em um dos flancos do pneu, para o pneu reformado, conforme Portaria Inmetro 444/2010. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
25330	3	Pneus e Rodas	Pneu Interno	traseiro direito	danificado	Trincas, rasgos, bolhas, cortes, componentes internos expostos como aço e lonas de reforço, separação da banda de rodagem, consertos vulcanizados, manchões. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
25333	3	Pneus e Rodas	Pneu Interno	traseiro direito	gasto	Desgaste com profundidade inferior a 1,6mm em qualquer ponto da banda de rodagem, podendo se usar como referencia as marcações TWI.	sim
25336	3	Pneus e Rodas	Pneu Interno	traseiro direito	nce	Inexistência do Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO, em alto relevo, ou etiqueta vulcanizada em um dos flancos do pneu, para o pneu reformado, conforme Portaria Inmetro 444/2010. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
25340	3	Pneus e Rodas	Pneu Interno	traseiro esquerdo	danificado	Trincas, rasgos, bolhas, cortes, componentes internos expostos como aço e lonas de reforço, separação da banda de rodagem, para consertos vulcanizados e manchões utilizar regra Contran. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
25343	3	Pneus e Rodas	Pneu Interno	traseiro esquerdo	gasto	Desgaste com profundidade inferior a 1,6mm em qualquer ponto da banda de rodagem, podendo se usar como referencia as marcações TWI.	sim
25346	3	Pneus e Rodas	Pneu Interno	traseiro esquerdo	nce	Inexistência do Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO, em alto relevo, ou etiqueta vulcanizada em um dos flancos do pneu, para o pneu reformado, conforme Portaria Inmetro 444/2010. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
25410	3	Pneus e Rodas	Retentor do Cubo de Roda	dianteiro direito	danificado	Vazamentos na região do retentor do cubo de roda.	sim
25420	3	Pneus e Rodas	Retentor do Cubo de Roda	dianteiro esquerdo	danificado	Vazamentos na região do retentor do cubo de roda.	sim
25430	3	Pneus e Rodas	Retentor do Cubo de Roda	traseiro direito	danificado	Vazamentos na região do retentor do cubo de roda.	sim
25440	3	Pneus e Rodas	Retentor do Cubo de Roda	traseiro esquerdo	danificado	Vazamentos na região do retentor do cubo de roda.	sim
25510	3	Pneus e Rodas	Roda	dianteiro direito	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
25516	3	Pneus e Rodas	Roda	dianteiro direito	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
25518	3	Pneus e Rodas	Roda	dianteiro direito	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, prisioneiro curto. Também se aplica a eixos adicionais.	sim
25520	3	Pneus e Rodas	Roda	dianteiro esquerdo	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
25526	3	Pneus e Rodas	Roda	dianteiro esquerdo	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
25528	3	Pneus e Rodas	Roda	dianteiro esquerdo	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, prisioneiro curto. Também se aplica a eixos adicionais.	sim
25538	3	Pneus e Rodas	Roda	traseiro direito	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, prisioneiro curto. Também se aplica a eixos adicionais.	sim
25548	3	Pneus e Rodas	Roda	traseiro esquerdo	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, prisioneiro curto. Também se aplica a eixos adicionais.	sim

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
25630	3	Pneus e Rodas	Roda Externa	traseiro direito	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
25636	3	Pneus e Rodas	Roda Externa	traseiro direito	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
25640	3	Pneus e Rodas	Roda Externa	traseiro esquerdo	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
25646	3	Pneus e Rodas	Roda Externa	traseiro esquerdo	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
25730	3	Pneus e Rodas	Roda Interna	traseiro direito	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
25736	3	Pneus e Rodas	Roda Interna	traseiro direito	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
25740	3	Pneus e Rodas	Roda Interna	traseiro esquerdo	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
25746	3	Pneus e Rodas	Roda Interna	traseiro esquerdo	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante. Também se aplica ao eixo adicional.	sim
25854	2	Sinalização	Buzina	não definido	inoperante	Não funcionamento.	não
25856	2	Sinalização	Buzina	não definido	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	não
25950	2	Sinalização	Faixa Refletiva Lateral	não definido	danificado	Deteriorada ou rasgada.	não
25951	2	Sinalização	Faixa Refletiva Lateral	não definido	faltando	Ausência na quantidade mínima exigida.	não
25956	2	Sinalização	Faixa Refletiva Lateral	não definido	nce	Posicionamento inadequada. Desconformidade com legislação vigente.	não
26050	2	Sinalização	Faixa Refletiva Traseira	não definido	danificado	Deteriorada ou rasgada.	não
26051	2	Sinalização	Faixa Refletiva Traseira	não definido	faltando	Ausência na quantidade mínima exigida.	não
26056	2	Sinalização	Faixa Refletiva Traseira	não definido	nce	Posicionamento inadequada. Desconformidade com legislação vigente.	não
26154	3	Sinalização	Sinal Sonoro da Marcha Ré	não definido	inoperante	Não funcionamento.	não
26156	2	Sinalização	Sinal Sonoro da Marcha Ré	não definido	nce	Desconformidade com as normas vigentes.	não
26210	2	Transmissão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	dianteiro direito	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, desgaste, aplicação de solda, independente da extensão ou local.	não
26211	2	Transmissão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	dianteiro direito	faltando	Ausência.	não
26218	2	Transmissão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	dianteiro direito	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, rebite ou porca.	não
26220	2	Transmissão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	dianteiro esquerdo	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, desgaste, aplicação de solda, independente da extensão ou local.	não
26221	2	Transmissão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	dianteiro esquerdo	faltando	Ausência.	não
26228	2	Transmissão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	dianteiro esquerdo	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, rebite ou porca.	não
26230	2	Transmissão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	traseiro direito	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, desgaste, aplicação de solda, independente da extensão ou local.	não
26231	2	Transmissão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	traseiro direito	faltando	Ausência.	não
26238	2	Transmissão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	traseiro direito	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, rebite ou porca.	não
26240	2	Transmissão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	traseiro esquerdo	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, desgaste, aplicação de solda, independente da extensão ou local.	não
26241	2	Transmissão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	traseiro esquerdo	faltando	Ausência.	não
26248	2	Transmissão	Abraçadeira do Feixe de Lâminas	traseiro esquerdo	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, rebite ou porca.	não
26350	3	Transmissão	Agregado de Suspensão Dianteiro	não definido	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, desgaste, aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
26358	3	Transmissão	Agregado de Suspensão Dianteiro	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, ou não conforme o especificado.	sim
26450	3	Transmissão	Agregado de Suspensão Traseiro	não definido	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, desgaste, aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
26458	3	Transmissão	Agregado de Suspensão Traseiro	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, ou não conforme o especificado.	sim
26510	3	Transmissão	Algema do Feixe de Lâminas	dianteiro direito	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, desgaste, aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
26516	3	Transmissão	Algema do Feixe de Lâminas	dianteiro direito	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	sim
26520	3	Transmissão	Algema do Feixe de Lâminas	dianteiro esquerdo	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, desgaste, aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
26526	3	Transmissão	Algema do Feixe de Lâminas	dianteiro esquerdo	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	sim

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
26530	3	Transmissão	Algema do Feixe de Lâminas	traseiro direito	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, desgaste, aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
26536	3	Transmissão	Algema do Feixe de Lâminas	traseiro direito	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	sim
26540	3	Transmissão	Algema do Feixe de Lâminas	traseiro esquerdo	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, desgaste, aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
26546	3	Transmissão	Algema do Feixe de Lâminas	traseiro esquerdo	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	sim
26610	2	Transmissão	Amortecedor	dianteiro direito	danificado	Deformação, vazamento, guarda- pó (capa), desgaste na bucha à partir de 3mm.	não
26611	3	Transmissão	Amortecedor	dianteiro direito	faltando	Ausência.	sim
26616	3	Transmissão	Amortecedor	dianteiro direito	nce	Adaptações, incompatibilidade do amortecedor ou suporte.	sim
26618	3	Transmissão	Amortecedor	dianteiro direito	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	sim
26620	2	Transmissão	Amortecedor	dianteiro esquerdo	danificado	Deformação, vazamento, guarda- pó (capa), desgaste na bucha à partir de 3mm.	não
26621	3	Transmissão	Amortecedor	dianteiro esquerdo	faltando	Ausência.	sim
26626	3	Transmissão	Amortecedor	dianteiro esquerdo	nce	Adaptações, incompatibilidade do amortecedor ou suporte.	sim
26628	3	Transmissão	Amortecedor	dianteiro esquerdo	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	sim
26630	2	Transmissão	Amortecedor	traseiro direito	danificado	Deformação, vazamento, guarda- pó (capa), desgaste na bucha à partir de 3mm.	não
26631	3	Transmissão	Amortecedor	traseiro direito	faltando	Ausência.	sim
26636	3	Transmissão	Amortecedor	traseiro direito	nce	Adaptações, incompatibilidade do amortecedor ou suporte.	sim
26638	3	Transmissão	Amortecedor	traseiro direito	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	sim
26640	2	Transmissão	Amortecedor	traseiro esquerdo	danificado	Deformação, vazamento, guarda- pó (capa), desgaste na bucha à partir de 3mm.	não
26641	3	Transmissão	Amortecedor	traseiro esquerdo	faltando	Ausência.	sim
26646	3	Transmissão	Amortecedor	traseiro esquerdo	nce	Adaptações, incompatibilidade do amortecedor ou suporte.	sim
26648	3	Transmissão	Amortecedor	traseiro esquerdo	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	sim
26710	3	Transmissão	Bandeja de Suspensão	dianteiro direito	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
26718	3	Transmissão	Bandeja de Suspensão	dianteiro direito	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	sim
26720	3	Transmissão	Bandeja de Suspensão	dianteiro esquerdo	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
26728	3	Transmissão	Bandeja de Suspensão	dianteiro esquerdo	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	sim
26850	3	Transmissão	Barra Estabilizadora Dianteira	não definido	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, aplicação de solda inadequada, desgaste ou folga na bucha á partir de 3mm.	sim
26851	3	Transmissão	Barra Estabilizadora Dianteira	não definido	faltando	Ausência da barra estabilizadora (quando aplicável)	sim
26856	3	Transmissão	Barra Estabilizadora Dianteira	não definido	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	sim
26858	3	Transmissão	Barra Estabilizadora Dianteira	não definido	solto	Elemento de fixação solto, ausente ou cravagem solta.	sim
26950	3	Transmissão	Barra Estabilizadora Traseira	não definido	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, aplicação de solda inadequada, desgaste ou folga na bucha á partir de 3mm.	sim
26951	3	Transmissão	Barra Estabilizadora Traseira	não definido	faltando	Ausência da barra estabilizadora (quando aplicável).	sim
26956	3	Transmissão	Barra Estabilizadora Traseira	não definido	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	sim
26958	3	Transmissão	Barra Estabilizadora Traseira	não definido	solto	Elemento de fixação solto, ausente ou cravagem solta.	sim
27050	3	Transmissão	Barra Tensora Dianteira	não definido	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, aplicação de solda inadequada, desgaste ou folga na bucha á partir de 3mm.	sim
27056	3	Transmissão	Barra Tensora Dianteira	não definido	nce	Características divergentes do fabricante, devendo atender Portaria Inmetro vigente, não será aceito remanofaturada / recondicionada.	sim
27058	3	Transmissão	Barra Tensora Dianteira	não definido	solto	Elemento de fixação solto, ausente ou cravagem solta.	sim
27150	3	Transmissão	Barra Tensora Traseira	não definido	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, aplicação de solda inadequada, desgaste ou folga na bucha á partir de 3mm.	sim
27156	3	Transmissão	Barra Tensora Traseira	não definido	nce	Características divergentes do fabricante, devendo atender Portaria Inmetro vigente, não será aceito remanofaturada / recondicionada.	sim
27158	3	Transmissão	Barra Tensora Traseira	não definido	solto	Elemento de fixação solto, ausente ou cravagem solta.	sim
27210	2	Transmissão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	dianteiro direito	danificado	Desgaste, trincas, quebras, deformação do batente ou de espaçador.	não

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
27211	2	Transmissão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	dianteiro direito	faltando	Ausência.	não
27216	2	Transmissão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	dianteiro direito	nce	Desconformidade do batente e de espaçador com a especificação do fabricante.	não
27218	2	Transmissão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	dianteiro direito	solto	Fixação do batente e/ou espaçador.	não
27220	2	Transmissão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	dianteiro esquerdo	danificado	Desgaste, trincas, quebras, deformação do batente ou de espaçador.	não
27221	2	Transmissão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	dianteiro esquerdo	faltando	Ausência.	não
27226	2	Transmissão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	dianteiro esquerdo	nce	Desconformidade do batente e de espaçador com a especificação do fabricante.	não
27228	2	Transmissão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	dianteiro esquerdo	solto	Fixação do batente e/ou espaçador.	não
27230	2	Transmissão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	traseiro direito	danificado	Desgaste, trincas, quebras, deformação do batente ou de espaçador.	não
27231	2	Transmissão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	traseiro direito	faltando	Ausência.	não
27236	2	Transmissão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	traseiro direito	nce	Desconformidade do batente e do espaçador com a especificação do fabricante.	não
27238	2	Transmissão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	traseiro direito	solto	Fixação do batente e/ou espaçador.	não
27240	2	Transmissão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	traseiro esquerdo	danificado	Desgaste, trincas, quebras, deformação do batente ou de espaçador.	não
27241	2	Transmissão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	traseiro esquerdo	faltando	Ausência.	não
27246	2	Transmissão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	traseiro esquerdo	nce	Desconformidade do batente e do espaçador com a especificação do fabricante.	não
27248	2	Transmissão	Batente da suspensão / espaçador do feixe de lâminas	traseiro esquerdo	solto	Fixação do batente e/ou espaçador.	não
27350	3	Transmissão	Cardan	não definido	danificado	Trinca ou folga em cruzeta, flange, garfo, luva, ponteira, terminal, corpo do eixo e articulações.	sim
27358	3	Transmissão	Cardan	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente. Na flange, abraçadeira ou no suporte, ou não conforme o especificado.	sim
27451	3	Transmissão	Cinta Protetora de Cardan	não definido	faltando	Ausência ou posicionamento inadequado. (mínimo uma cinta para cada segmento, posicionada de forma que o cardan não toque no solo ao se quebrar).	sim
27458	3	Transmissão	Cinta Protetora de Cardan	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	sim
27550	3	Transmissão	Coifa de Homocinética e Semi-Eixo	não definido	danificado	Coifa danificada a ponto de contaminar o sistema de freio.	sim
27558	2	Transmissão	Coifa de Homocinética e Semi-Eixo	não definido	solto	Componente de fixação solto ou ausente, havendo contaminação no sisterma de freio, utilizar falha danificado.	não
27650	3	Transmissão	Coxim de Motor, Embreagem ou Câmbio	não definido	danificado	Trincas, deformações ou quebra.	sim
27651	3	Transmissão	Coxim de Motor, Embreagem ou Câmbio	não definido	faltando	Ausência.	sim
27658	3	Transmissão	Coxim de Motor, Embreagem ou Câmbio	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	sim
27750	3	Transmissão	Eixo Dianteiro	não definido	danificado	Defomação, corrosão ou Trinca. Reparos com solda serão aceitos com laudo da empresa que realizou o reparo.	sim
27850	3	Transmissão	Eixo Traseiro / Diferencial	não definido	danificado	Defomação, corrosão ou Trinca. Reparos com solda serão aceitos com laudo da empresa que realizou o reparo.	sim
27916	3	Transmissão	Elemento de Fixação da Bandeja de Suspensão	dianteiro direito	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	sim
27926	3	Transmissão	Elemento de Fixação da Bandeja de Suspensão	dianteiro esquerdo	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	sim
28056	3	Transmissão	Elemento de Fixação da Barra Tensora Dianteira	não definido	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	sim
28156	3	Transmissão	Elemento de Fixação da Barra Tensora Traseira	não definido	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	sim
28251	2	Transmissão	Elemento de fixação para motor / cambio	não definido	faltando	Ausência de um ou mais elementos de fixação.	não
28352	2	Transmissão	Elementos de Fixação de Travessa	não definido	folga	Um elemento de fixação solto ou ausente.	não
28358	3	Transmissão	Elementos de Fixação de Travessa	não definido	solto	Mais de um elemento de fixação solto ou ausente.	sim

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
28410	3	Transmissão	Espigão do Feixe de Lâminas	dianteiro direito	danificado	Desalinhamento excessivo do eixo.	sim
28418	3	Transmissão	Espigão do Feixe de Lâminas	dianteiro direito	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	sim
28420	3	Transmissão	Espigão do Feixe de Lâminas	dianteiro esquerdo	danificado	Desalinhamento excessivo do eixo.	sim
28428	3	Transmissão	Espigão do Feixe de Lâminas	dianteiro esquerdo	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	sim
28430	3	Transmissão	Espigão do Feixe de Lâminas	traseiro direito	danificado	Desalinhamento excessivo do eixo.	sim
28438	3	Transmissão	Espigão do Feixe de Lâminas	traseiro direito	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	sim
28440	3	Transmissão	Espigão do Feixe de Lâminas	traseiro esquerdo	danificado	Desalinhamento excessivo do eixo.	sim
28448	3	Transmissão	Espigão do Feixe de Lâminas	traseiro esquerdo	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	sim
28512	3	Transmissão	Feixe de Lâminas	dianteiro direito	folga	Desalinhamento das lâminas. Tolerância 30 mm.	sim
28516	3	Transmissão	Feixe de Lâminas	dianteiro direito	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante. Permite-se o reaproveitamento de lâminas, desde que seja cortada com disco e seja do mesmo modelo, mantendo-se a simetria.	sim
28522	3	Transmissão	Feixe de Lâminas	dianteiro esquerdo	folga	Desalinhamento das lâminas. Tolerância 30 mm.	sim
28526	3	Transmissão	Feixe de Lâminas	dianteiro esquerdo	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante. Permite-se o reaproveitamento de lâminas, desde que seja cortada com disco e seja do mesmo modelo, mantendo-se a simetria.	sim
28532	3	Transmissão	Feixe de Lâminas	traseiro direito	folga	Desalinhamento das lâminas. Tolerância 30 mm.	sim
28536	3	Transmissão	Feixe de Lâminas	traseiro direito	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante. Permite-se o reaproveitamento de lâminas, desde que seja cortada com disco e seja do mesmo modelo, mantendo-se a simetria.	sim
28542	3	Transmissão	Feixe de Lâminas	traseiro esquerdo	folga	Desalinhamento das lâminas. Tolerância 30 mm.	sim
28546	3	Transmissão	Feixe de Lâminas	traseiro esquerdo	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante. Permite-se o reaproveitamento de lâminas, desde que seja cortada com disco e seja do mesmo modelo, mantendo-se a simetria.	sim
28610	3	Transmissão	Grampo do Feixe de Lâminas	dianteiro direito	danificado	Deformação, desgaste, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
28616	3	Transmissão	Grampo do Feixe de Lâminas	dianteiro direito	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	sim
28618	3	Transmissão	Grampo do Feixe de Lâminas	dianteiro direito	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, ou não conforme o especificado.	sim
28620	3	Transmissão	Grampo do Feixe de Lâminas	dianteiro esquerdo	danificado	Deformação, desgaste, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
28626	3	Transmissão	Grampo do Feixe de Lâminas	dianteiro esquerdo	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	sim
28628	3	Transmissão	Grampo do Feixe de Lâminas	dianteiro esquerdo	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, ou não conforme o especificado.	sim
28630	3	Transmissão	Grampo do Feixe de Lâminas	traseiro direito	danificado	Deformação, desgaste, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
28636	3	Transmissão	Grampo do Feixe de Lâminas	traseiro direito	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	sim
28638	3	Transmissão	Grampo do Feixe de Lâminas	traseiro direito	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, ou não conforme o especificado.	sim
28640	3	Transmissão	Grampo do Feixe de Lâminas	traseiro esquerdo	danificado	Deformação, desgaste, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
28646	3	Transmissão	Grampo do Feixe de Lâminas	traseiro esquerdo	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	sim
28648	3	Transmissão	Grampo do Feixe de Lâminas	traseiro esquerdo	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, ou não conforme o especificado.	sim
28750	2	Transmissão	Guarda-Pó da Luva de Cardan	não definido	danificado	Rasgado, com rachaduras ou soltos.	não
28751	2	Transmissão	Guarda-Pó da Luva de Cardan	não definido	faltando	Ausência.	não
28758	2	Transmissão	Guarda-Pó da Luva de Cardan	não definido	solto	Fixação do guarda-pó (coifa).	não
28810	2	Transmissão	Guarda-Pó do Pivô da Bandeja de Suspensão	dianteiro direito	danificado	Rasgado, com rachaduras ou soltos.	não
28811	2	Transmissão	Guarda-Pó do Pivô da Bandeja de Suspensão	dianteiro direito	faltando	Ausência.	não
28820	2	Transmissão	Guarda-Pó do Pivô da Bandeja de Suspensão	dianteiro esquerdo	danificado	Rasgado, com rachaduras ou soltos.	não
28821	2	Transmissão	Guarda-Pó do Pivô da Bandeja de Suspensão	dianteiro esquerdo	faltando	Ausência.	não
28910	3	Transmissão	Lâmina do Feixe de Lâminas	dianteiro direito	danificado	Deformação, desgaste (tolerância 3mm). Corrosão, trinca, quebra ou aplicação de solda, independente da extensão ou local. Permite-se o reaproveitamento de lâminas, desde que seja cortada com disco e seja do mesmo modelo, mantendo-se a simetria.	sim

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
28920	3	Transmissão	Lâmina do Feixe de Lâminas	dianteiro esquerdo	danificado	Deformação, desgaste (tolerância 3mm). Corrosão, trinca, quebra ou aplicação de solda, independente da extensão ou local. Permite-se o reaproveitamento de lâminas, desde que seja cortada com disco e seja do mesmo modelo, mantendo-se a simetria.	sim
28930	3	Transmissão	Lâmina do Feixe de Lâminas	traseiro direito	danificado	Deformação, desgaste (tolerância 3mm). Corrosão, trinca, quebra ou aplicação de solda, independente da extensão ou local. Permite-se o reaproveitamento de lâminas, desde que seja cortada com disco e seja do mesmo modelo, mantendo-se a simetria.	sim
28940	3	Transmissão	Lâmina do Feixe de Lâminas	traseiro esquerdo	danificado	Deformação, desgaste (tolerância 3mm). Corrosão, trinca, quebra ou aplicação de solda, independente da extensão ou local. Permite-se o reaproveitamento de lâminas, desde que seja cortada com disco e seja do mesmo modelo, mantendo-se a simetria	sim
29050	3	Transmissão	Longarina	não definido	danificado	Defomação, corrosão, quebra ou Trinca, torlerância 30mm. Reparos com solda serão aceitos com laudo da empresa que realizou o reparo.	sim
29058	3	Transmissão	Longarina	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, ou não conforme o especificado.	sim
29150	3	Transmissão	Mancal de Cardan	não definido	danificado	Deformação, desgaste, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
29210	3	Transmissão	Mola Espiral	dianteiro direito	danificado	Deformações permanentes, trincas, quebras, corrosão, aplicação de solda.	sim
29216	3	Transmissão	Mola Espiral	dianteiro direito	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	sim
29218	3	Transmissão	Mola Espiral	dianteiro direito	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, ou não conforme o especificado.	sim
29220	3	Transmissão	Mola Espiral	dianteiro esquerdo	danificado	Deformações permanentes, trincas, quebras, corrosão, aplicação de solda.	sim
29226	3	Transmissão	Mola Espiral	dianteiro esquerdo	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	sim
29228	3	Transmissão	Mola Espiral	dianteiro esquerdo	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, ou não conforme o especificado.	sim
29230	3	Transmissão	Mola Espiral	traseiro direito	danificado	Deformações permanentes, trincas, quebras, corrosão, aplicação de solda.	sim
29236	3	Transmissão	Mola Espiral	traseiro direito	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	sim
29238	3	Transmissão	Mola Espiral	traseiro direito	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, ou não conforme o especificado.	sim
29240	3	Transmissão	Mola Espiral	traseiro esquerdo	danificado	Deformações permanentes, trincas, quebras, corrosão, aplicação de solda.	sim
29246	3	Transmissão	Mola Espiral	traseiro esquerdo	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	sim
29248	3	Transmissão	Mola Espiral	traseiro esquerdo	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, ou não conforme o especificado.	sim
29310	3	Transmissão	Mola Pneumática	dianteiro direito	danificado	Rasgos, trincas ou deformações.	sim
29316	3	Transmissão	Mola Pneumática	dianteiro direito	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	sim
29318	3	Transmissão	Mola Pneumática	dianteiro direito	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, ou não conforme o especificado.	sim
29320	3	Transmissão	Mola Pneumática	dianteiro esquerdo	danificado	Rasgos, trincas ou deformações.	sim
29326	3	Transmissão	Mola Pneumática	dianteiro esquerdo	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	sim
29328	3	Transmissão	Mola Pneumática	dianteiro esquerdo	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, ou não conforme o especificado.	sim
29330	3	Transmissão	Mola Pneumática	traseiro direito	danificado	Rasgos, trincas ou deformações.	sim
29336	3	Transmissão	Mola Pneumática	traseiro direito	nce	Conformidade com a especificação do fabricante.	sim
29338	3	Transmissão	Mola Pneumática	traseiro direito	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, ou não conforme o especificado.	sim
29340	3	Transmissão	Mola Pneumática	traseiro esquerdo	danificado	Rasgos, trincas ou deformações.	sim
29346	3	Transmissão	Mola Pneumática	traseiro esquerdo	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	sim
29348	3	Transmissão	Mola Pneumática	traseiro esquerdo	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, ou não conforme o especificado.	sim
29410	3	Transmissão	Pino da Algema	dianteiro direito	danificado	Desgaste do pino ou embuchamento, trinca ,quebra deformação, aplicação de solda.	sim
29416	3	Transmissão	Pino da Algema	dianteiro direito	nce	Desconformidade do pino com a especificação do fabricante.	sim
29418	3	Transmissão	Pino da Algema	dianteiro direito	solto	Adequada fixação do pino ao olhal da lâmina-mestra ou desconformidade do elemento de fixação.	sim
29420	3	Transmissão	Pino da Algema	dianteiro esquerdo	danificado	Desgaste do pino ou embuchamento, trinca ,quebra deformação, aplicação de solda.	sim
29426	3	Transmissão	Pino da Algema	dianteiro esquerdo	nce	Desconformidade do pino com a especificação do fabricante.	sim
29428	3	Transmissão	Pino da Algema	dianteiro esquerdo	solto	Adequada fixação do pino ao olhal da lâmina-mestra ou desconformidade do elemento de fixação.	sim

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
29430	3	Transmissão	Pino da Algema	traseiro direito	danificado	Desgaste do pino ou embuchamento, trinca ,quebra deformação, aplicação de solda.	sim
29436	3	Transmissão	Pino da Algema	traseiro direito	nce	Desconformidade do pino com a especificação do fabricante.	sim
29438	3	Transmissão	Pino da Algema	traseiro direito	solto	Adequada fixação do pino ao olhal da lâmina-mestra ou desconformidade do elemento de fixação.	sim
29440	3	Transmissão	Pino da Algema	traseiro esquerdo	danificado	Desgaste do pino ou embuchamento, trinca ,quebra deformação, aplicação de solda.	sim
29446	3	Transmissão	Pino da Algema	traseiro esquerdo	nce	Desconformidade do pino com a especificação do fabricante.	sim
29448	3	Transmissão	Pino da Algema	traseiro esquerdo	solto	Adequada fixação do pino ao olhal da lâmina-mestra ou desconformidade do elemento de fixação.	sim
29510	3	Transmissão	Pino do Suporte Fixo	dianteiro direito	danificado	Desgaste do pino ou embuchamento, trinca ,quebra deformação, aplicação de solda.	sim
29516	3	Transmissão	Pino do Suporte Fixo	dianteiro direito	nce	Desconformidade do pino com a especificação do fabricante.	sim
29518	3	Transmissão	Pino do Suporte Fixo	dianteiro direito	solto	Adequada fixação do pino ao olhal da lâmina-mestra ou desconformidade do elemento de fixação.	sim
29520	3	Transmissão	Pino do Suporte Fixo	dianteiro esquerdo	danificado	Desgaste do pino ou embuchamento, trinca ,quebra deformação, aplicação de solda.	sim
29526	3	Transmissão	Pino do Suporte Fixo	dianteiro esquerdo	nce	Desconformidade do pino com a especificação do fabricante.	sim
29528	3	Transmissão	Pino do Suporte Fixo	dianteiro esquerdo	solto	Adequada fixação do pino ao olhal da lâmina-mestra ou desconformidade do elemento de fixação.	sim
29530	3	Transmissão	Pino do Suporte Fixo	traseiro direito	danificado	Desgaste do pino ou embuchamento, trinca ,quebra deformação, aplicação de solda.	sim
29536	3	Transmissão	Pino do Suporte Fixo	traseiro direito	nce	Desconformidade do pino com a especificação do fabricante.	sim
29538	3	Transmissão	Pino do Suporte Fixo	traseiro direito	solto	Adequada fixação do pino ao olhal da lâmina-mestra ou desconformidade do elemento de fixação.	sim
29540	3	Transmissão	Pino do Suporte Fixo	traseiro esquerdo	danificado	Desgaste do pino ou embuchamento, trinca ,quebra deformação, aplicação de solda.	sim
29546	3	Transmissão	Pino do Suporte Fixo	traseiro esquerdo	nce	Desconformidade do pino com a especificação do fabricante.	sim
29548	3	Transmissão	Pino do Suporte Fixo	traseiro esquerdo	solto	Adequada fixação do pino ao olhal da lâmina-mestra ou desconformidade do elemento de fixação.	sim
29612	3	Transmissão	Pivô da Bandeja de Suspensão	dianteiro direito	folga	Folga axial ou radial entre o corpo de braço da suspensão (bandeja) e o pino esférico da articulação esférica.	sim
29618	3	Transmissão	Pivô da Bandeja de Suspensão	dianteiro direito	solto	Adequada fixação da articulação esférica à manga de eixo e desconformidade do(s) elemento(s) de fixação.	sim
29622	3	Transmissão	Pivô da Bandeja de Suspensão	dianteiro esquerdo	folga	Folga axial ou radial entre o corpo de braço da suspensão (bandeja) e o pino esférico da articulação esférica.	sim
29628	3	Transmissão	Pivô da Bandeja de Suspensão	dianteiro esquerdo	solto	Adequada fixação da articulação esférica à manga de eixo e desconformidade do(s) elemento(s) de fixação.	sim
29750	3	Transmissão	Suporte da Barra Tensora Dianteira	não definido	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, aplicação de solda inadequada.	sim
29758	3	Transmissão	Suporte da Barra Tensora Dianteira	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, ou não conforme o especificado.	sim
29850	3	Transmissão	Suporte da Barra Tensora Traseira	não definido	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, aplicação de solda inadequada.	sim
29858	3	Transmissão	Suporte da Barra Tensora Traseira	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, ou não conforme o especificado.	sim
29910	3	Transmissão	Suporte da Mola Espiral	dianteiro direito	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
29918	3	Transmissão	Suporte da Mola Espiral	dianteiro direito	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, ou não conforme o especificado.	sim
29920	3	Transmissão	Suporte da Mola Espiral	dianteiro esquerdo	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
29928	3	Transmissão	Suporte da Mola Espiral	dianteiro esquerdo	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, ou não conforme o especificado.	sim
29930	3	Transmissão	Suporte da Mola Espiral	traseiro direito	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
29938	3	Transmissão	Suporte da Mola Espiral	traseiro direito	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, ou não conforme o especificado.	sim
29940	3	Transmissão	Suporte da Mola Espiral	traseiro esquerdo	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
29948	3	Transmissão	Suporte da Mola Espiral	traseiro esquerdo	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, ou não conforme o especificado.	sim
30010	3	Transmissão	Suporte da Mola Pneumática	dianteiro direito	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
30018	3	Transmissão	Suporte da Mola Pneumática	dianteiro direito	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, ou não conforme o especificado.	sim

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
30020	3	Transmissão	Suporte da Mola Pneumática	dianteiro esquerdo	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
30028	3	Transmissão	Suporte da Mola Pneumática	dianteiro esquerdo	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, ou não conforme o especificado.	sim
30030	3	Transmissão	Suporte da Mola Pneumática	traseiro direito	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
30038	3	Transmissão	Suporte da Mola Pneumática	traseiro direito	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, ou não conforme o especificado.	sim
30040	3	Transmissão	Suporte da Mola Pneumática	traseiro esquerdo	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
30048	3	Transmissão	Suporte da Mola Pneumática	traseiro esquerdo	solto	Elemento de fixação solto ou ausente, ou não conforme o especificado.	sim
30110	3	Transmissão	Suporte de Amortecedor	dianteiro direito	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, aplicação de solda, no suporte ou na base de sustentação independente da extensão ou local.	sim
30118	3	Transmissão	Suporte de Amortecedor	dianteiro direito	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	sim
30120	3	Transmissão	Suporte de Amortecedor	dianteiro esquerdo	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, aplicação de solda, no suporte ou na base de sustentação independente da extensão ou local.	sim
30128	3	Transmissão	Suporte de Amortecedor	dianteiro esquerdo	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	sim
30130	3	Transmissão	Suporte de Amortecedor	traseiro direito	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, aplicação de solda, no suporte ou na base de sustentação independente da extensão ou local.	sim
30138	3	Transmissão	Suporte de Amortecedor	traseiro direito	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	sim
30140	3	Transmissão	Suporte de Amortecedor	traseiro esquerdo	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, aplicação de solda, no suporte ou na base de sustentação independente da extensão ou local.	sim
30148	3	Transmissão	Suporte de Amortecedor	traseiro esquerdo	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	sim
30210	3	Transmissão	Suporte do Grampo do Feixe de Lâminas	dianteiro direito	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra, aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
30220	3	Transmissão	Suporte do Grampo do Feixe de Lâminas	dianteiro esquerdo	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
30230	3	Transmissão	Suporte do Grampo do Feixe de Lâminas	traseiro direito	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
30240	3	Transmissão	Suporte do Grampo do Feixe de Lâminas	traseiro esquerdo	danificado	Deformação, corrosão, trinca, quebra aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
30310	3	Transmissão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	dianteiro direito	danificado	Deformação, desgaste. (tolerância 3mm). Corrosão, trinca, quebra ou aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
30316	3	Transmissão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	dianteiro direito	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	sim
30318	3	Transmissão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	dianteiro direito	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	sim
30320	3	Transmissão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	dianteiro esquerdo	danificado	Deformação, desgaste. (tolerância 3mm). Corrosão, trinca, quebra ou aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
30326	3	Transmissão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	dianteiro esquerdo	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante	sim
30328	3	Transmissão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	dianteiro esquerdo	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	sim
30330	3	Transmissão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	traseiro direito	danificado	Deformação, desgaste. (tolerância 3mm). Corrosão, trinca, quebra ou aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
30336	3	Transmissão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	traseiro direito	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	sim
30338	3	Transmissão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	traseiro direito	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	sim
30340	3	Transmissão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	traseiro esquerdo	danificado	Deformação, desgaste. (tolerância 3mm). Corrosão, trinca, quebra ou aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
30346	3	Transmissão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	traseiro esquerdo	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	sim
30348	3	Transmissão	Suporte Fixo da Algema do Feixe de Lâminas	traseiro esquerdo	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	sim
30410	3	Transmissão	Suporte Fixo do Feixe de Lâminas	dianteiro direito	danificado	Deformação, desgaste. (tolerância 3mm). Corrosão, trinca, quebra ou aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
30416	3	Transmissão	Suporte Fixo do Feixe de Lâminas	dianteiro direito	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	sim
30418	3	Transmissão	Suporte Fixo do Feixe de Lâminas	dianteiro direito	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	sim
30420	3	Transmissão	Suporte Fixo do Feixe de Lâminas	dianteiro esquerdo	danificado	Deformação, desgaste. (tolerância 3mm). Corrosão, trinca, quebra ou aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
30426	3	Transmissão	Suporte Fixo do Feixe de Lâminas	dianteiro esquerdo	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	sim

Código	Nível	Grupo	Componente	Posicao	Estado	Forma de Constatação	Cautelar
30428	3	Transmissão	Suporte Fixo do Feixe de Lâminas	dianteiro esquerdo	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	sim
30430	3	Transmissão	Suporte Fixo do Feixe de Lâminas	traseiro direito	danificado	Deformação, desgaste. (tolerância 3mm). Corrosão, trinca, quebra ou aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
30436	3	Transmissão	Suporte Fixo do Feixe de Lâminas	traseiro direito	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	sim
30438	3	Transmissão	Suporte Fixo do Feixe de Lâminas	traseiro direito	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	sim
30440	3	Transmissão	Suporte Fixo do Feixe de Lâminas	traseiro esquerdo	danificado	Deformação, desgaste. (tolerância 3mm). Corrosão, trinca, quebra ou aplicação de solda, independente da extensão ou local.	sim
30446	3	Transmissão	Suporte Fixo do Feixe de Lâminas	traseiro esquerdo	nce	Desconformidade com a especificação do fabricante.	sim
30448	3	Transmissão	Suporte Fixo do Feixe de Lâminas	traseiro esquerdo	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	sim
30550	2	Transmissão	Tampa de Proteção do Motor / Câmbio / Diferencial	não definido	danificado	Trincas, deformações (amassados) ou quebra na tampa de proteção ou componente de acoplamento.	não
30551	2	Transmissão	Tampa de Proteção do Motor / Câmbio / Diferencial	não definido	faltando	Ausência.	não
30558	2	Transmissão	Tampa de Proteção do Motor / Câmbio / Diferencial	não definido	solto	Elemento de fixação solto ou ausente.	não
30650	2	Transmissão	Travessa estrutural do chassi	não definido	danificado	Empenamento, corrosão ou trinca que não atinjam 30 mm, que não passe por pontos de fixação ou haja separação de material.	não
30651	3	Transmissão	Travessa estrutural do chassi	não definido	faltando	Ausência.	sim
30656	3	Transmissão	Travessa estrutural do chassi	não definido	nce	Desconformidade de travessas e seus elementos de fixação com a especificação do fabricante. Reformas não serão aceitas.	sim
30657	3	Transmissão	Travessa estrutural do chassi	não definido	quebrado	Trinca superior á 30 mm, trinca que passe por pontos de fixação, havendo separação de material sem tolerância.	sim
30658	2	Transmissão	Travessa estrutural do chassi	não definido	solto	Folga ou ausência de um ou mais elementos para fixação.	não
30750	3	Transmissão	Válvula de Nível Dianteira	não definido	danificado	Integridade da válvula, suas fixações e vazamentos.	sim
30850	3	Transmissão	Válvula de Nível Traseira	não definido	danificado	Integridade da válvula, suas fixações e vazamentos.	sim